

Pag.: 1 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

			l l								
И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPC	PRAZO INCORPORAÇÃO
1	1C-130-2208	6J230	GLA324A170000500	INSPEÇÃO DA TOMADA	BSC	0	М	36500040296	G	0	
				DE FONTE EXTERNA							
2	BT GL01-072 C-130 25	007AK	GLA360A00000100	ESCLAR.O PROC.DE	REV	1	M	36500016727	P	R	NA INPP
				SURGIMENTO DO							
				FENOMENO							
				CONHEC.COMO							
				DESFOL.DE BORDOS							
				DE ATAQUE DE PAS							
				DE HELICES.							
3	BT GL02-311 C-130 69	007AK	GLA320A020007800	MUDANÇA NA PINTURA	BSC	0	М				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
				DO COMPARTIMENTO							PROGRAMADA NÍVEL PARQUE.
				DE CARGA.							
4	BT GL02-312 C-130 70	007AK	GLA320A020007900	MUDANÇA DE COR NA	BSC	0	М				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
				ÁREA DO TREM DE							PROGRAMADA NÍVEL PARQUE.
				POUSO.							
5	BT GL03-322 C-130 78	007AK	GLA334A040003800	INSTALAÇÃO DO	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
				SISTEMA COCKPIT							PROGRAMADA (1ª, 2ª E 3ª MENOR
				VOICE RECORDER							OU 4ª MAIOR)
				(CVR) FABRICADO							
				PELA EMPRESA L3							
				COMMUNICATION							
6	BT GL04-333 C-130 83	007AK	GLA374A050002900	INCLUIR O EXTINTOR	BSC	0	M	36500028435	G	R	TAREFA DE INSPEÇÃO -
				PN RT-A120 E O							MENSALMENTE
				SUPORTE PN 120-							TAREFA DE INSTALAÇÃO - QUANDO
				61765-001 NO							DA UTILIZAÇÃO DO NOVO
				PROJETO A3.							EXTINTOR.
7	BT GL09-350 C-130-86	007AK	GLA300A090003300	PROVIDENCIAR A	BSC	0	M				
				INSTALAÇÃO DO							
				PROPELLER BETA							
				INDICATOR LIGHT							
				(INDICADOR DE LUZ							
				DE BETA DAS							
				HÉLICES) NAS							
				AERONAVES C-130							
				MODERNIZADAS.							
8	BT GL12-356 C-130 87	007AK	GLA321A120001000	INSPECIONAR OS	BSC	0	М	36500036471	Q	R	



Pag.: 2 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
9	BT GL82 084 C-130 29	007AK	GLA305A970007002	ESTABEL.INSTR.P/IN SP./CONTROLE/TROCA DE MANGUEIRAS DOS SIST.HIDR./PNEUMÁT ICOS/COMB., E NÃO RELACIONADAS EM CARTÕES DE INSPEÇÃO.	REV	2	М	36500015745	Р	R	IMEDIATAMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO BT
10	BT GL82-087 C-130 31	007AK	GLTT00A860000100	COLOCACAO DE DISPOSITIVO ANTI- CORROSIVO (CROMATO DE ESTRÔNCIO - CÁPSULA), NAS ASAS DOS AVIÕES C-130.	BSC	0	М				
11	BT GL82-088 C-130 32	007AK	GLA352A820009900	COLOCAÇÃO DE UM REFORÇADOR EXTERNO SOBRE A PORTA DA TRIPULAÇÃO, WL 195 (DOUBLER A).	BSC	0	М				DURANTE A INPP
12	BT GL83-101 C-130 36	007AK	GLA338A840019402	REMOÇÃO DOS DOIS MICTÓRIOS DA ESTAÇÃO DA FUSELAGEM 245.0.	REV	2	М				
13	BT GL83-102 C-130 37	007AK	GLA324A830010900	INST. DE UM CKT BREAK, AFT FUS, PARA PASSAR UM FIO, ATÉ A STA FS 757 E COLOC. DE UM RECEPT. SOBRE O PAINEL, OPEN DOOR WARNING.	BSC	0	М				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DO BT
14	BT GL91-02 C-130 023	007AK	GLA327A910014000	COMPLEMENTAR AS INSTRUÇÕES DA FADT 140/88 REV 1, DE 23/08/91, EM RELAÇÃO AO SB 82- 611. HASTES DOS	BSC	0	М	36500015640	В	R	EM CONJUNTO COM O SB 82-611



Pag.: 3 de 33 Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
15	BT GL92-012 C-130 02	007AK	GLTT53A920012300	FECHAMENTO DA	BSC	0	М				
				CARENAGEM DE							
				ACESSO AO							
				COMPARTIMENTO DO							
				RÁDIO TRANSMISSOR							
				DE EMERGÊNCIA							
				(DESATIVADO).							
16	BT GL94-260 C-130 61	007AK	GLA300A020000500	NORMATIZAR	REV	2	I	36500022769	В	R	CONFORME PREVISTO NA REVISÃO
				PROCEDIMENTOS PARA							2 DO BT GL94-260 C-130 61.
				PRESERVAÇÃO E							
				CONTROLE DE							
				CORROSÃO NAS							
				AERONAVES C-130							
				E/H, DE ACORDO COM							
				AS ORDENS E							
				DIRETIVAS TÉCNICAS							
				EXISTENTES, BEM							
				COMO, NA							
				EXPERIÊNCIA							
				ADQUIRIDA PELO							
				PAMAGL E PELO							
				OPERADOR NA							
				MANUTENÇÃO DESSAS							
				AERONAVES.		_					~ ~ ~
17	BT GL99-302 C-130 67	007AK	GLA334A020010500	INSTALAR O	REV	1	R				POR OCASIÃO DA PRÓXIMA
				TRANSMISSOR							INSPEÇÃO MENOR, MAIOR OU INPP
				LOCALIZADOR DE							DA ANV.
				EMERGÊNCIA (TLE),							
				PN 453-0405 EM							
				SUSTITUIÇÃO AO PN							
1.0	TT 07.00 140 0 100 55	0.00	GT 3 2003 01 000 000	DM ELT 6.1.	500	0		26500026502	~	_	
18	IT GL00-149 C-130 55	UU7AK	GLA300A010000001	DETERMINAR A	BSC	0	М	36500036529	G	R	
				COLETA DE AMOSTRAS							
				DE FLUIDO							
				HIDRÁULICO PARA							
				ANÁLISE PERIÓDICA							
<u> </u>				DE CONTAGEM DE							



Pag.: 4 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И٥	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
19	IT GL00-149 C-130 55	007AK	GLA300A010000000	DETERMINAR A COLETA DE AMOSTRAS DE FLUIDO HIDRÁULICO PARA ANÁLISE PERIÓDICA DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS	BSC	0	М	36500021242	G	R	IMEDIATO
20	IT GL09-199 C-130 61	007AK	GLA334A090002200	ESTABELECER PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO A INSTALAÇÃO DAS CARENAGENS DE PROTEÇÃO NOS PLUGS INERCIAIS DAS ANV C-130 K-130	BSC	0	М				
21	IT GL09-200 C-130 62	007AK	GLA361A090002500	ESTABELECER PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO A INSTALAÇÃO DA CARENAGEM DE PROTEÇÃO AOS PLUGS DO HF DAS AERONAVES C- 130/KC-130.	BSC	0	М				
22	IT GL84 C-130 02	007AK	GLA305A940005201	ESTABELECER PRAZOS PARA INSPEÇÃO DE CORROSÃO EM ÁREAS CRÍTICAS, AREA DO PISO DAS ANVS C- 130.	REV	1	R				SEGUNDA INSPEÇÃO MENOR E QUARTA MAIOR
23	IT GL85 C-130 06	007AK	GLTT00A860000300	EMITIR PROCEDIMENTOS P/ INSP. NO MECANISMO DE ALIJAMENTO DOS BOTES. ESTA	BSC	0	М				



Pag.: 5 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Ν°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO P	RAZO INCORPORAÇÃO
24	IT GL86 C-130 08	007AK	GLA300A10000500	ESTABELECER	REV	3	М	36500033760	Q	R	inio inioni omiono
- 1	II 0000 C 100 00	OO / AIC	2D42004100000000	PROCEDIMENTOS DE	1711 V	ی	1-1	50500055700	×	10	
				LAVAGEM DE							
				COMPRESSORES							
				APLICADOS NOS							
				MOTORES T56-A-15							
				DA FAB.							
25	IT GL88-011 C-130 05	በበ7አዩ	GLA311A880009700	INSTALAÇÃO DE	BSC	0	М				
23	11 9100-011 0-130 03	007AK	GLASIIA000009700	ADESIVOS COM	DSC	U	1*1				
				PROCEDIMENTOS PARA							
				SITUAÇÕES DE							
				EMERGÊNCIA.							
26	IT GL91-001 C-130 01	007ak	GLA331A910000101	INSTALAR O	BSC	0	М				
20	11 0191 001 0 130 01	OOTAL	GLASSIASIOGGGIGI	ALTITUDE DIGITIZER	DDC	O	1-1				
				PN D120-P2-T NAS							
				AERONAVES DE							
				MATRÍCULA 2466 E							
				2467 PADRONIZANDO							
				COM O RESTO DA							
				FROTA.							
27	R031415Z	AL65\$	GLA361S970001200	RACHADURA EM TORNO	BSC	0	R			PI	RÓXIMA INSP.
				DE TODA							
				CIRCUNFERÊNCIA DO							
				"CONTROL LINK".							
				APLICADO EM TODOS							
				OS C-130 DA FAB.							
28	R061600Z	AL65\$	GLA332A970005800	RECOMENDAÇÃO DE	BSC	0	R				
				MANUTENÇÃO,							
				CRITÉRIOS DE							
				INSPEÇÃO DO "NOSE							
				LANDING GEAR							
				ACTUATOR ROD END"							
				DA AERONAVE C-130.							
29	R171550Z	AL65\$	GLA352A970004200	MANUTENÇÃO DA	BSC	0	М			N/	A PRÓXIMA INSPEÇÃO
		•		AERONAVE C-130 -							,
				INSPEÇÃO DOS							
				"CLEVIS BOLTS".							



Pag.: 6 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

N٥	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO I	PRAZO INCORPORAÇÃO
30	R191800Z	AL65\$	GLA326A940001000	EXTINTOR DE INCÊNDIO P/N	BSC	0	М			F	RÓXIMA HSC
31	SB 61-118	73030	GLTT00X980020500	363800-66. PROPELLER - PROPELLER BLADES - INSPECTION FOR	BSC	0	М	36500013521	В	R A	. CADA PRÉ-VÔO
32	SB 61-118	73030	GLTT00X980020501	ELECTRICAL BURNS. PROPELLER - PROPELLER BLADES -	BSC	0	М	36500036530	В	R	
33	SB 82-446	98897	GLA332X830002801	INSPECTION FOR ELECTRICAL BURNS. TREM DE POUSO - SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DOS "SWIVEL BRACKETS"	BSC	000	R				
				DO TREM POUSO PRINCIPAL. APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES C-130 DA FAB.							
34	SB 82-549	98897	GLA324A840000800	INSPEÇÃO NAS COBERTURAS ISOLANTES "BLANKETS" NAS FS 165 E FS 245 ATÉ FS 1012 QUANTO A	BSC	0	R				TÉ 180 DIAS APÓS O ECEBIMENTO DESTA FADT
2.5	ap 92 560	00007	GL 12271 0F 0000 C00	SEGURANÇA DA FIXAÇÃO NA EST. E FOLGA NOS DUCTOS.	Dag	0.00	M				mt 20 Drag
35	SB 82-560	98897	GLA327A850000600	CONTROLE DE VÔO - INSPEÇÃO NA ALAVANCA DE ATUAÇÃO (343863) DA UNIDADE "BOOSTER" DO AILERON.	BSC	000	М			F	TÉ 30 DIAS



Pag.: 7 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

NO DIRETTVA TÉCNICA CFF FADT OBJETIVO NAT ORD CLA TAREFA NIVEL TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO											<u> </u>	
MARCAÇÕES - RECOLOCAÇÃO DAS RECOLOCAÇÃO DAS MARCAÇÕES DOS LOCAIS DE CORTE PARA SAÍDA DE SMERGÊNCIA. 37 SB 82-583 98897 GLA332A880002101 INSPEÇÃO E REV 001 M NA PROXIMA INSPEÇÃO PRINCIPAL DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPECÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO OBJET - INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO OBJET - INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO OBJET - INSPEÇÃO QUANTO A INSTILAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EN PINOS "LOCK BOLT" - INSPEÇÃO QUANTO A INSTILAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EN PINOS "LOCK BOLT" - INSPEÇÃO OBJET - INSP	И°	DIRETIVA TÉCNI	CA CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL		-
RECOLOCAÇÃO DAS MARCAÇÕES DOS LOCATS DE CORTE PARA SAÍDA DE REMERÉRICIA. 37 SB 82-583 98897 GLA332A880002101 INSPEÇÃO E REV 001 M NA PROXIMA INSP. MAIOR/ ME SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDRES NA PRATELEIRA DO ALOLAMBRITO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL E PRINCIPAL DO REBITES NO SUPERFE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CRAGA). 28 SB 82-591 98897 GLA355A87001000 ESTRUTURAL — BSC 000 M ESTRUTURAL — BSC 000 M ESTRUTURAL — INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO DE PURO DEENO, NA ALHETA DORSAL. 40 SB 82-597 98897 GLA355A880004400 ESTRUTURA D - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE PURO DEENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO	36	SB 82-582	98897	GLA311A860000300		BSC	000	М			ATÉ 30 DIA	AS APÓS O
MARCAÇÕES DOS LOCAIS DE CORTE PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. 37 SB 82-583 98897 GLA332A880002101 INSPEÇÃO E REV 001 M NA PROXIMA INSP. MAIOR/ ME GUESTITUICÃO DE PRENDEDORES NA PRATELEIRA DO ALOJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002701 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M DE REBITES NO SUPÇRITE DA ROLDANNA DO CASO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CASGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABLIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLI". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - ADICÃO DE FUNC. ADICÃO DE FUNC. ADICÃO DE FUNC. DECRA, ALBERTA ADICA, DO M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADICÃO DE FUNC. ADICÃO DE FUNC. DECRA, ALBERTA ADICA, DO M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADICÃO DE FUNC. DECRO, NA ALBETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA352880001400 MOTORES INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					•						RECEBIMENT	O DO MATERIAL
LOCAIS DE CORTE PARA SAÍDA DE EMBREGÊNCIA. 37 SB 82-583 98897 GLA332A880002101 INSPEÇÃO E REV 001 M NA PROXIMA INSP. MAIOR/ ME EMBREGÊNCIA. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. 39 SB 82-591 98897 GLA355A87000100 RSTRUTURAL - BSC 000 M ESTABLICAÇÃO UNANTO A INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADICÂD DE FURO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADICÂD DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MEMORES/MAIO					RECOLOCAÇÃO DAS						ENVIADO PE	CLO PAMAGL.
PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. 37 SB 82-583 98897 GLA332A88000211 INSPEÇÃO C REV 001 M NA PROXIMA INSP. MAIOR/ ME SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDORES NA PRATELEIRA DO ALGJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, POETA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTOR DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES: INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					MARCAÇÕES DOS							
EMERGÊNCIA. 37 SB 82-583 98897 GLA332A880002101 INSPEÇÃO E REV 001 M NA PROXIMA INSP. MAIOR/ ME OU NAS ANV. EM INPP. 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO E PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. 0 DE REBITES NO SUDORTE DA ROLDANA DO CARO DA TRAVA-EM-BAIXO, PORTA EM-BAIXO, PORTA EM-SALVA EM-BAIXO, PORTA EM					LOCAIS DE CORTE							
37 SB 82-583 98897 GLA332A880002101 INSPEÇÃO E REV 001 M NA PROXIMA INSP. MAIOR/ ME SUBSTITUIÇÃO DE PERNOEDORES NA PRATELEIRA DO ALGUAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO CARGA).												
SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDORES NA PRENDEDORES NA PRATELEIRA DO ALOJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTRUTURAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO QUANTO A INSPEÇÃO DE FUNDO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DE STRUTURA DE STR												
PRENDEDORES NA PRATELEIRA DO ALGOJAMBITO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DEENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO	37	SB 82-583	98897	GLA332A880002101	INSPEÇÃO E	REV	001	M			NA PROXIMA	INSP. MAIOR/ MENO
PRATELEIRA DO ALCJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S88001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					SUBSTITUIÇÃO DE						OU NAS ANV	7. EM INPP.
ALOJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A87001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTRUTURAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRINO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					PRENDEDORES NA							
DE POUSO PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABLILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DERNO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					PRATELEIRA DO							
PRINCIPAL. 38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA-EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FUNO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					ALOJAMENTO DO TREM							
38 SB 82-586 98897 GLA352A860002700 INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO. O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					DE POUSO							
O DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPECÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÃOS MENORES/MAIO	38	SB 82-586	98897	GLA352A860002700	INSPEÇÃO/INSTALAÇÃ	BSC	000	M			PRÓXIMA IN	ISPEÇÃO.
DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTRUTURAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					O DE REBITES NO							
EM-BAIXO, PORTA DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					SUPORTE DA ROLDANA							
DE CARGA). 39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES: INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					DO CABO DA TRAVA-							
39 SB 82-591 98897 GLA355A870001000 ESTRUTURAL - BSC 000 M ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					EM-BAIXO, PORTA							
ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					DE CARGA).							
HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO	39	SB 82-591	98897	GLA355A870001000	ESTRUTURAL -	BSC	000	M				
INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					-							
INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES: INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
COLAR EM PINOS "LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO					INSTALAÇÃO							
"LOCK BOLT". 40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
40 SB 82-597 98897 GLA353A880004400 ESTRUTURA DA FUS - BSC 000 M PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
DRENO, NA ALHETA DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO	40	SB 82-597	98897	GLA353A880004400		BSC	000	M			PRÓXIMA IN	ISPEÇÃO PERIÓDICA
DORSAL. 41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
41 SB 82-602 98897 GLA372S880001400 MOTORES:INSPEÇÃO BSC 000 M NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIO												
												_
DOG AMODERACIONES	41	SB 82-602	98897	GLA372S880001400		BSC	000	M			NAS INSPEÇ	COES MENORES/MAIOR
					DOS AMORTECEDORES							
FRONTAIS DO "POWER												
PLANT". QUANTO A												
AFROUXAMENTO E					AFROUXAMENTO E							



Pag.: 8 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Νο	DIRETIVA	TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	MT17ET	ттъ∩	PRAZO INCORPORAÇÃO
42	SB 82-605	IECNICA	98897	GLTT27A990049100	INCORPORAÇÃO DE UM	REV	1	R	IAKEFA	MIAFF	TIPC	NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
42	SB 82-605		98897	GL112/A990049100	MÉTODO REVISADO	REV	1	ĸ				MAIOR/MENOR
					PARA TRAVAMENTO DO							MAIOR/MENOR
					CONTRA-PESO DO							
					LEME COM O SUPPORT							
					CONE.							
43	SB 82-610		98897	GLA376A880001600	INSPEÇÃO NO	BSC	000	М				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC
43	SB 82-610		98897	GLA3/0A880001000	PEDESTAL DE	BSC	000	IΨI				NA PROXIMA INSPEÇAO HSC
					CONTROLE QUANTO A ATRITO NA							
					CABLAGEM.							
44	SB 82-611		98897	GLA327A960001300	SUBSTITUIÇÃO DE	REV	1	М	36500012041	В	D	A CADA 20 ANOS.
44	SB 02-011		90091	GLA32/A900001300	HASTE DE COMANDO	KE V	1	IVI	30300012041	ь	K	A CADA 20 ANOS.
					DO AILERON E							
					CONJUNTO DE							
					ARTICULAÇÃO.							
45	SB 82-615		98897	GLA332S970006300	INSTALAÇÃO DE PINO	REV	001	R				INPP
13	3B 0Z-013		20027	GLA3325970000300	PARA LUBRIFICAÇÃO	KEV	001	IX				THEE
					DO "BALL SCREW							
					TRUNNION".							
46	SB 82-616		98897	GLA376A880003200	MOTORES - INSPEÇÃO	BSC	000	М				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
10	DD 02 010		50057	GENS / 0110000005200	NA FIAÇÃO E	Doc	000					Wi Indiani Indiani
					INSTALAÇÃO DE							
					BRAÇADEIRAS NO							
					PEDESTAL DAS							
					MANETES DE							
					CONTROLE.							
47	SB 82-627		98897	GLA353A890000300	INSPEÇÃO NA	BSC	000	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
					LATERAL DO							PERIÓDICA.
					ALOJAMENTO DA RODA							
					DO "MLG", NA							
					PRATELEIRA, WL							
					200, STA FS 597.							
48	SB 82-628		98897	GLA311A890000900	SUBSTITUIÇÃO POR	BSC	000	М				APÓS O RECEBIMENTO DO SERVICE
					OUTRA PLACA, COM							BULLETIN
					NOVAS DISPOSIÇÕES							
					DOS ASSENTOS NO							



Pag.: 9 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Νο	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NIVEI	L TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
49	SB 82-630	98897	GLA353A890005801	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSPEÇÃO NO ALOJAMENTO DO "MLG", BL 61.625, FS 517 ATÉ A 588 E	REV	001	R		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO, NÃO EXCEDENDO A 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETÍVA.
50	SB 82-633	98897	GLA371S890000400	WL 146 ATÉ 250. INSPEÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE PRESSÃO	BSC	0	R		não além de 90 dias
51	SB 82-642	98897	GLA324A890000500	HIDRÁULICA. INSPEÇÃO E MODIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA	BSC	000	R		próxima inspeção
52	SB 82-652	98897	GLA349A930001500	BRAÇADEIRA NA CABLAGEM DO PAINEL AC/DC. FORÇA AUXILIAR DE BORDO -	REV	001	R		NA PRIMEIRA INSPEÇÃO MENOR/MAIOR.
				MELHORAMENTO NA INSTALAÇÃO DO TUBO DE EXAUSTÃO DO APU.					
53	SB 82-659	98897	GLA353A910000300	FUSELAGEM - CORROSÃO, INSPEÇÃO E REPAROS, BL 20, LONGERON DA FS 245 A 477 E DA 617 A 737, PARTE SUPERIOR.	BSC	000	М		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MENOR/MAIOR
54	SB 82-662	98897	GLA324A900000700	INSPEÇÃO NOS RECEPTÁCULOS DA FONTE EXTERNA.	BSC	000	R		NÃO EXCEDER 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO SB
55	SB 82-663	98897	GLTT32A920000601	PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA OPERAÇÃO DO	REV	001	R		na próxima inspeção



Pag.: 10 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И٥	DIRETIVA TÉCNIC	A CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
56	SB 82-667	98897	GLA324A910001000	INSPEÇÃO DOS TERMINAIS ELÉTRICOS DAS	BSC	000	R				PRÓXIMA HSC
				BOMBAS DE							
				COMBUSTÍVEL DO							
				TANQUE EXTERNO							
				ESQUERDO.							
57	SB 82-683	98897	GLA327A930000300	INSPEÇÃO DAS GUIAS	BSC	0	R				PRÓXIMA HSC
				E CABOS DO							
				PROFUNDOR E BOTES							
				SALVA VIDAS.							
58	SB 82-689	98897	GLA357A950003701	INSPEÇÃO NÃO	BSC	0	M	36500014071	В	R	APÓS A INSPEÇÃO INICIAL COM
				DESTRUTIVA DO							7500 HORAS DE ASA.
				OUTBOARD ENGINE							OU REPETIR A INSPEÇÃO A CADA
				TRUSS MOUT TANGS.							2600 HORAS.
				APLICAR NOS C-130.							
59	SB 82-691	98897	GLA300A970002500	MLG - INSPEÇÃO DO	BSC	0	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAI
				SISTEMA DE							(MAIOR/MENOR).
				CONTROLE DE FREIO.							~
60	SB 82-693	98897	GLA353A020009300	INSPEÇÃO DO "FLOOR	REV	2	М	36500023066	В	R	NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAI
				TO RING BULKHEAD							(MENOR OU MAIOR)
				FITTING" FS 737, OU FS 777E, OU FS							
				817E QUANTO A							
				TRINCAS							
61	SB 82-696	98897	GLA300A970002100	MODIFICAÇÃO NA	REV	2	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO NÍVEL
01	36 02-090	90097	GLA300A370002100	MONTAGEM DO " BY-	KEV	2	K				PARQUE.
				PASS MANIFOLD" DO							TANGOE.
				CONJUNTO DO							
				"AILERON AND							
				ELEVATOR BOOSTER".							
62	SB 82-703	98897	GLA332A960002097	INSP. OF MLG	BSC	000	М				90 DIAS
				EMERGENCY							-
				EXTENSION WRENCH							
63	SB 82-716	98897	GLA357A040017901	WING - INSPECTION	REV	4	M	36500036527	P	R	
				OF RIB FORMER AT							
				OWS 293 LOWER WING							



Pag.: 11 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Νο	DIRETIVA	TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
64	SB 82-721		98897	GLA353A020010700	FUSELAGE - INSPECTION FOR SUFFICIENT CLEARANCE BETWEEN RAMP ACTUATOR PISTON ROD AND FASTENER USED TO	REV	1	М			NA PRIMEIRA INSPEÇÃO PROGRAMADA APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
					ATTACH 376974 FITTING TO 342986 SLOPING LONGERON AT FS 847.00, BL 61.625						
65	SB 82-725		36659	GLA300S020003900	AR CONDICIONADO - INSPEÇÃO DAS VÁLVULAS "AUXILIARY VENT" DA CABINE DE VÔO E DO COMPARTIMENTO DE CARGA QUANTO A PRESENÇA DE CORROSÃO E OPERAÇÃO ADEQUADA.	REV	1	R			IMEDIATO
66	SB 82-729		98897	GLA352A020003700	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DO TUBO DE TORQUE SUPERIOR DA PORTA DA TRIPULAÇÃO.	BSC	0	М			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR) APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
67	SB 82-730		98897	GLA300A020003300	INSPEÇÃO DO ANEL DA FS 697.0 E DO "ATTACH FITTING" QUANTO A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A BORDA E OS DOIS PARAFUSOS INFERIORES.	REV	1	М			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
68	SB 82-733		98897	GLA300A020003000	INSPEÇÃO QUANTO A DANOS NO TUBO	BSC	0	М			NA PRÓXIMA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO, DESDE QUE NÃO



Pag.: 12 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

и٥	DIRETIVA T	ÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
69	SB 82-739		36659	GLA376A020004300	INSPEÇÃO DAS	BSC	0	М			EM ATÉ 60 DIAS APÓS O
					MANETES DO MOTOR						RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
					QUANTO AO TORQUE						
					ADEQUADO.						
70	SB 82-746		98897	GLA353A020003501	INSPEÇÃO/REPARO NO	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONA
					REVESTIMENTO, PN						(1 MENOR OU 2 MENOR OU 3
					362010, LOCALIZADO						MENOR OU 4 MAIOR) DESDE QUE
					SOB A CAVIDADE DE						não ultrapasse 180 dias após
					ENTRADA DE AR DO						O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
					AR CONDICIONADO						
					QUANTO A CORROSÃO.						
71	SB 82-749		98897	GLA332A040015700	INSPEÇÃO DE AJUSTE	BSC	0	M			30/09/2004
					DOS ITENS DO						
					SISTEMA DE						
					ACIONAMENTO DOS FREIOS						
72	SB 82-751		98897	GLA300A020004400	FREIOS VERIFICAÇÃO DO	BSC	0	М			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE
12	SB 87-121		98897	GLA300A020004400	TORQUE DOS	BSC	U	M			MANUTENÇÃO APÓS O RECEIMENTO
					PARAFUSOS DE						DESTA DIRETIVA.
					FIXAÇÃO DO SISTEMA						DESTA DIRETIVA.
					PALETIZADO.						
73	SB 82-752		98897	GLA353A070003201	INSPEÇÃO DA	REV	4	М	36500036525	В	R
, 5	00 02 732		30037	GEN33311070003201	CANTONEIRA DE	TCD V	-	1.1	30300030323	D	
					FIXAÇÃO DA ASA COM						
					A FUSELAGEM						
74	SB 82-752		98897	GLA300A020002600	INSPEÇÃO DA	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
					CANTONEIRA DE						PROGRAMADA (ISOCRONAL) NÃO
					FIXAÇÃO DA ASA COM						EXCEDENDO A 01 ANO APÓS O
					A FUSELAGEM						RECEIMENTO DESTA DIRETIVA.
75	SB 82-753		98897	GLA300A020002900	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	M			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE
					PARAFUSOS DO						MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENT
					SUPORTE DE FIXAÇÃO						DESTA DIRETIVA.
					DA POLIA DO CABO						
					DE CONTROLE DO						
					AILERON.						
76	SB 82-755		98897	GLA352A020003400	INSPEÇÃO DA RAMPA	BSC	0	М			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE
					DE CARGA QUANTO A						MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENT



Pag.: 13 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
77	SB 82-759	AL65\$	GLA352A020012400	SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DO FITTING DA PORTA TRASEIRA DO TREM DE POUSO DO NARIZ.	BSC	0	М			EM ATÉ 360 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA OU NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL.
78	SB 82-760	98897	GLA351A020030500	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PRENDEDORES DA ESTRUTURA DA FUSELAGEM TRASEIRA FS 858, BL 61.6	BSC	0	М			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO.
79	SB 82-769	98897	GLA327A040006800	VERIFICAR/CORRIGIR OS PRENDEDORES HI- LOK QUE FIXAM O SISTEMA DE CONTRA- PESO DO PROFUNDOR NO TUBO DE TORQUE, PARA QUE SE EVITE CONTATO ENTRE OS MESMOS E O CONTRA- PESO DO LEME.	REV	1	М	36500026005	В	R TAREFA REPETITIVA: A PRIMEIRA DEVERÁ SER CUMPRIDA ATÉ 21 DE MAIO DE 2004, E AS PRÓXIMAS, EM TODA HSC, ATÉ QUE A TAREFA ONE-TIME SEJA CUMPRIDA. TAREFA ONE-TIME: NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR/INPP.
80	SB 82-770	98897	GLA328A090000300	INSPEÇÃO DA FIAÇÃO E DO ATERRAMENTO PRESENTE NOS ITENS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DAS ANV. C-130 E MARCAÇÃO DA FIAÇÃO DO SISTEMA DE INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL.	REV	4	М	36500033140	Q	0
81	SB 82-771	98897	GLA357A090001000	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS "RAINBOW FITTINGS"	REV	3	М	36500033135	Q	R



Pag.: 14 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
82	SB 82-773	98897	GLA328A070000400	ADICIONAR FIOS DE ATERRAMENTO ÀS TUBULAÇÕES DOS TANQUES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.	REV	2	М		DEZ/2008
83	SB 82-773	98897	GLA346A040012800	ADICIONAR FIOS DE ATERRAMENTO ÀS TUBULAÇÕES DOS TANQUES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.	REV	1	М		MAIO/2006
84	SB 82-775	98897	GLA324A040015800	INSPEÇÃO QUANTO A ATRITAMENTO DA FIAÇÃO ESSENTIAL DC BUS E REASSENTAMENTO DA CABLAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO PAINEL DE BREAKER DO COPILOTO	BSC	0	М		ATÉ A DATA LIMITE DE 30/07/2005
85	SB 82-778	98897	GLA371A090001400	SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DO MOTOR, NACELE E QEC POR MANGUEIRAS DE TEFLON	BSC	0	R		
86	SB 82-779	98897	GLA332A090000200	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ARAME DE FRENO DO VERTICAL TORQUE SHAFT QUICK DISCONECT DOS TRENS DE POUSO PRINCIPAIS	REV	2	М		
87	SB 82-781	98897	GLA334A050001600	INSPEÇÃO E RETRABALHO NA ANTENA DF301E DIRECTION FINDER	BSC	0	М		na próxima inspeção isocronal



Pag.: 15 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Иο	DIRETIVA	TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
88	SB 82-784		98897	GLA371A070003300	INSPEÇÃO DOS LUGS	REV	1	М	36500031584	Q	R	
					DE FIXAÇÃO DO							
					DIAGONAL BRACE DO							
					TRUSS MOUNT COM							
					BUCHA DE AÇO							
					INSTALADA							
89	SB 82-786		98897	GLA353A050001000	INSPEÇÃO DA SEÇÃO	BSC	0	M				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO
					TRASEIRA DA							PROGRAMADA (HSC/ISO) APÓS O
					LONGARINA SUPERIOR							RECEBIMENTO DESTA FADT, NÃO
					(BL 61) DIREITA E							ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE
					ESQUERDA NA FS 737							DE 30/03/2006
90	SB 82-792		74703	GLA328A060001600	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	M	36500030692	Q	R	
					TANQUES DE							
					COMBUSTÍVEL							
					INTEGRAIS QUANTO							
					AO ADESIVO DE							
					COBERTURA DO							
					SELANTE MIL-C-							
					83019 E REMOÇÃO							
91	SB 82-795		98897	GLA328A090003601	PROTEÇÃO CONTRA	REV	1	M	36500035953	P	0	
					RELÂMPAGOS PARA							
					TANQUES COM PAREDE							
					MENOR QUE 0,080"							
					(POL.) DE							
					ESPESSURA							
92	SB 82-796		98897	GLA351A070000500	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
					PRENDEDORES DO							(MENORES, MAIOR OU INPP) NÃO
					STRUT ASSEMBLY (PN							UTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE
					385073) LADO							19/12/2008.
					DIREITO E ESQUERDO							
					NA FS 737.							
93	SB 82-798		98897	GLA327A060002200	INSPEÇÃO QUANTO AO	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
					TORQUE ADEQUADO							(MENORES OU MAIOR) NÃO
					DOS PARAFUSOS DO							ULTRAPASSANDOA DATA LIMITE DE
					TUBO DE TORQUE DO							30/12/2007.
					PROFUNDOR							
94	SB 82-800		98897	GLA357A060001700	LIMITES DE TORQUE	BSC	0	М				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE



Pag.: 16 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Иο	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZ	O INCORPORAÇÃO
95	SB 82-804	98897	GLA357A080000700	VERIFICAR A INSTALAÇÃO ADEQUADA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS ASAS	BSC	0	М				
96	SB 82-808	98897	GLA353A120000300	SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS PN MS21250(), NAS1104 E NAS1105, DE FIXAÇÃO DA VIGA PRINCIPAL DO MLG AO DRAG ANGLE DAS ASAS.	REV	3	М				
97	SB 82-819	74703	GLA353A120000500	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS NO BULKHEAD DA FS 968	REV	1	М				
98	SB A82-374	98897	GLA353A800007204	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - FS 517, WL 215. APLICÁVEL AS AERONAVES C-130 QUE COMPLETAREM 10.000 HORAS DE VÔO.	REV	3	М	36500036526	В	R	
99	SB A82-635	98897	GLA353A890006401	FUSELAGEM - INSPEÇÃO DO SUPORTE DA CARENAGEM FS 477 ATÉ 517 BL 61L A BL 61R. APLICADO EM TODAS AS ANVS C-130.	REV	1	М			IMEDI	ATO.
100	SB A82-653	98897	GLA353A900000900	INSPEÇÃO SOB O PISO DA CABINE DE VÔO, NO ANTEPARO ESTRUTURAL NA FS 180.5, WL170 ENTRE	BSC	000	М	36500012389	Р	5000	AL COM 10000 H OU OU POUSOS. REPETIR A CADA HORAS, APÓS INSPEÇÃO AL.



Pag.: 17 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

37.0			a==	=1.5=	AD TERESTO			a. .			===0	
Иο	DIRETIVA	TECNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NI	VEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
101	SB A82-684		98897	GLA326A930000500	INSPEÇÃO NAS	BSC	000	R				PRÓXIMA HSC
					PORCAS DOS TUBOS							
					DO EXTINTOR DE							
100	an 200 604		00000	ar - 2207 0F 000000	INCÊNDIO.	200	0.00					20 2210 1260 0 22022
102	SB A82-694		98897	GLA332A950000800	INSPEÇÃO NO NLG	BSC	000	M				30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO
					STEERING CILINDER.							
					APLICADO NOS C-							
	00 -05				130E/H/KC.							
103	SB A82-695		98897	GLA300A970001400	SUBSTITUIÇÃO DOS	BSC	000	М				ANTES DA PRÓXIMA OPERAÇÃO DO
					PRENDEDORES DO							GUINCHO DE RECOLHIMENTO.
					SUPORTE GANCHO DE							
					RECUPERAÇÃO DA							
					LINHA ESTÁTICA.							
					ESTE SB É							
					EQUIVALENTE À TCTO							
					1C-130-1512.							
104	SB A82-700		98897	GLA376A970004400	INSPEÇÃO DO	BSC	0	М				NAS INSPEÇÕES HSC
					THROTTLE PULLEY							
					GIMBAL YOKE QUANTO							
					A APROPRIADA							
					RETENÇÃO NO EIXO							
					DO COORDENADOR DO							
					MOTOR.							
105	SB A82-742		98897	GLTT28A990050800	FUEL - INSPECTION	REV	1	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
					OF EXTERNAL FUEL							
					TANK BOOST PUMP							
					WIRING, C-130							
					AIRCRAFT							
106	SB A82-802		98897	GLA327A060001500	INSPEÇÃO DO	BSC	0	M	36500030561	В	R	ANTES DO PRÓXIMO VÔO, COM
					QUADRANTE DO							INTERVALO DE RECORRÊNCIA DE
					REFORÇADOR DO							30 DIAS
					AILERON E							
					SUBSTITUIÇÃO DAS							
					PORCAS							
107	SB SBL11115	šΑ	6R294	GLA377A130000600	ATENUAR INDICAÇÃO	BSC	0	М				
					ESPÚRIA DE RPM QUE							



Pag.: 18 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И٥	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
108	SIL 37	98897	GLA332S840003200	ESTRUTURAL - INFORMAÇÕES	BSC	0	I			SEMPRE QUE SE SUSPEITAR QUE AS FOLGAS ENTRE AS GUIAS E AS
				REFERENTES A						SAPATAS DO TREM DE POUSO
				MEDIÇÃO E AJUSTE						PRINCIPAL ESTEJAM EXCESSIVAS
				DA FOLGA DAS GUIAS						E CAUSANDO MAL FUNCIONAMENTO
				DAS SAPATAS DO						DA RETRAÇÃO E ABAIXAMENTO DO
				TREM DE POUSO						TREM DE POUSO.
				PRINCIPAL						
109	SIL-1003	98897	GLA370A080000100	INSPECIONAR OS	BSC	0	M			
				PARAFUSOS DE						
				FIXAÇÃO DO QEC NOS						
				TRUSS MOUNT						
110	SIL-1004	R0002	GLA329A090000400	DEFEITO NA	BSC	0	M			
				SELECTOR VALVE, PN						
				47560, DO MLG						
111	TCTO 1C-130-1000	AL65\$	GLA325A860000400	INSTALAÇÃO DE	BSC	000	R			não além de 180 dias após o
				CLIPES PARA						RECEBIMENTO DESTA TCTO.
				PRENDER A LINHA						
				ESTÁTICA DOS						
				PARAQUEDISTAS.						
112	TCTO 1C-130-1006	AL65\$	GLA354A800004000	ESTRUTURA -	BSC	0	R			90 DIAS APÓS A CHEGADA DO
				INSPEÇÃO DAS						MATERIAL.
				TRELIÇAS DOS MOTORES Nº 2 E 3 -						
				APLICÁVEL EM TODAS						
				AS AERONAVES C-						
				130.						
113	TCTO 1C-130-1036	AL65\$	GLA324A800001400	SISTEMA ELÉTRICO -	BSC	0	М			N.A.
113	1010 10 130 1030	АЦОЭФ	GLA52 1A000001 100	INSPEÇÃO DE CABOS	DDC	O	1-1			N.A.
				ELÉTRICOS (FS						
				245). APLICÁVEL A						
				TODOS OS C-130.						
114	TCTO 1C-130-1084	AL65\$	GLA395A840008900	SEGURANÇA DA	BSC	0	R			DURANTE A INSPEÇÃO INPP
		·		TRIPULAÇÃO -						•
				MODIFICAÇÃO NO						
				COMPARTIMENTO DOS						
				BOTES SALVA-VIDAS.						



Pag.: 19 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

N°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
115	TCTO 1C-130-1112	AL65\$	GLA324A830001400	INSPEÇÃO EM LIGAÇÕES DOS GERADORES AC QUANTO AO ATRITO, "CIRCUIT BREAKERS" QUANTO A TERMINAIS FROUXOS E FIAÇÃO DO PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE QUANTO	BSC	0	М			90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETÍVA.
116	TCTO 1C-130-1126	AL65\$	GLA327A830002200	AO ATRITO. INSPEÇÃO E/OU REPARO NAS FERRAGENS DE FIXAÇÃO DO COLAR PN 339732 DO TUBO	BSC	0	М			ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
117	TCTO 1C-130-1127	AL65\$	GLA335A830004800	DE TORQUE DO PROFUNDOR. OXIGÊNIO - INVERSÃO DA BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DA GARRAFA PORTÁTIL DE	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO
118	TCTO 1C-130-1133	AL65\$	GLA327A840001500	OXIGÊNIO DO PILOTO. SUBSTITUICAO DE PORCAS NO CONJUNTO AJUSTADOR DE	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
119	TCTO 1C-130-1175	AL65\$	GLA327A840001600	NEUTRO DO PEDAL DO LEME DE DIRECAO. INSPEÇÕES VISUAIS NAS CAPAS SUPERIOR E INFERIOR DA VIGA, DOBRADIÇA E	BSC	0	М			ATÉ 35 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
120	TCTO 1C-130-1186	AL65\$	GLA325A850000100	ÁREA DO PINO, NA ESTAÇÃO 296 DO PROFUNDOR. INSP. NA REGULAGEM	BSC	0	М			



Pag.: 20 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

N°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NI	VEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
121	TCTO 1C-130-1193	AL65\$	GLA324A880000900	INSPEÇÃO NOS RELÉS DE"INTERLOCK, P/N MS24149D1, MS24568D1, MS25024-2 E AN3311-2", QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	М			1ª INSPEÇÃO
122	TCTO 1C-130-1214	AL65\$	GLA325A850000500	INSPEÇÃO/SUBSTITUI ÇÃO DO ESTICADOR PN MS21251B10L, PELO PN MS21251- 10L, DA LINHA ESTÁTICA DOS POD.	BSC	0	М			ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
123	TCTO 1C-130-1221	AL65\$	GLA327A860000900	INSPEÇÃO NA UNIDADE DE REFORÇO DO PROFUNDOR QUANTO A FROXIDÃO DO TERMINAL DA HASTE (ROD END) DO PISTÃO.	BSC	0	М			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
124	TCTO 1C-130-1222	AL65\$	GLA327A850000800	INSPEÇÃO NAS UNIDADES DE REFORÇO DO AILERON E DO LEME DE DIREÇÃO QUANTO A FROUXIDÃO DO TERMINAL DA HASTE (ROD END) DO PISTÃO.	BSC	0	М			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO
125	TCTO 1C-130-1229	AL65\$	GLA328A880000800	SISTEMA DE COMBUSTÍVEL - INSTALAÇÃO DA VÁLVULA AUXILIAR DE VENTILAÇÃO. NOS TANQUES 1 E 4 DOS C-130.	BSC	0	R			
126	TCTO 1C-130-1243	AL65\$	GLA323A870000700	INTERFONE - INSP.	BSC	0	R			IMEDIATO



Pag.: 21 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Ν°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
127	TCTO 1C-130-1244	AL65\$	GLA326A870000800	TURBINE OVERHEAT - INSPEÇÃO NOS CIRCUITOS	BSC	0	R			NAS INSPEÇÕES HSC, MAIOR, MENOR E SEMPRE QUE HOUVER TROCA DE MOTOR
				DETETORES DE						TROCH DE NOTOR
				SUPERAQUECIMENTO						
				DAS TURBINAS,						
				INSTALADOS NA						
				NACELE DO MOTOR.						
128	TCTO 1C-130-1246	AL65\$	GLA356A860002000	SISTEMA ANTI-GELO	BSC	0	М			N/A
				DOS PÁRA-BRISAS -						
				INSPEÇÃO QUANTO A						
				CORROSÃO NOS PÁRA-						
				BRISAS E JANELAS						
				EQUIPADAS COM						
				SISTEMA "NESA".						
129	TCTO 1C-130-1268	AL65\$	GLA356A880002500	PÁRA-BRISA -	BSC	0	M			N/A
				INSPEÇÃO QUANTO A						
				FALTA DE						
				ESPAÇADORES NOS						
				PÁRA-BRISAS.						
130	TCTO 1C-130-1281	AL65\$	GLA324A880001000	SISTEMA ELÉTRICO -	BSC	0	M			PRÓXIMA HSC
				INSPEÇÃO NO SISTEMA DE ENERGIA						
				SISIEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DE						
				CORRENTE						
				ALTERNADA.						
131	TCTO 1C-130-1283	AL65\$	GLA327A950001300	INSPEÇÃO QUANTO A	BSC	0	М			ATÉ 30 DIAS APÓS O
				EVIDÊNCIA DE	220	ŭ				RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
				INTERFERÊNCIA						
				ENTRE O PREDENDOR						
				PN 344997-3 E O						
				CONJUNTO DE						
				PROTEÇÃO PN 344831						
				NO AILERON.						
132	TCTO 1C-130-1285	AL65\$	GLA324A880000700	SISTEMA ELÉTRICO -	BSC	0	М			IMEDIATO
				INSPEÇÃO DOS						
				CIRCUITOS						



Pag.: 22 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Иο	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO INCORPORAÇÃO
133	TCTO 1C-130-1288	AL65\$	GLA327A900000400	INSPEÇÃO NO	BSC	0	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO
				CONJUNTO DE TUBOS							
				DA CONEXÃO DOS							
				FLAPS, NAS ASAS							
				EXTERNAS E							
				CENTRAL.							
134	TCTO 1C-130-1299	AL65\$	GLA327A880000600	INSPEÇÃO PARA	BSC	0	M				NA PRÓXIMA HSC
				EVITAR QUE AS							
				BRAÇADEIRAS DA							
				CABLAGEM							
				INTERFIRAM NO							
				MOVIMENTO DO							
				CONTRA-PESO							
				INFERIOR DO LEME							
				DE DIREÇÃO.							
135	TCTO 1C-130-1316	AL65\$	GLA326A880001200	INSPEÇÃO DO SWITCH	BSC	0	M				ATÉ 35 DIAS APÓS O
				P/N G56845-1 DE							RECEBIMENTO
				CONTROLE DE FOGO.							
				APLICAÇÃO NO PUNHO							
				DE FOGO ("T"							
				HANDLE).							
136	TCTO 1C-130-1324	AL65\$	GLA327A890001100	INSPEÇÃO NO	BSC	0	M				ATÉ 35 DIAS APÓS O
				TRANSMISSOR DE							RECEBIMENTO DESTA FADT
				POSIÇÃO DO FLAP.							
137	TCTO 1C-130-1333H	AL65\$	GLTT34A910000101	MODIFICACAO NA	SPL	0	R				
				ALIMENTACAO DO							
				ADI.							
138	TCTO 1C-130-1335	AL65\$	GLA336A940000800	PNEUMÁTICO -	BSC	0	M				NÃO MAIS QUE 90 DIAS APÓS O
				SUBSTITUIÇÃO DAS							RECEBIMENTO DESTA TCTO
				VÁLVULAS DE							
				CONTROLE DE ANTI-							
				ICING DAS ASAS.							
139	TCTO 1C-130-1338	AL65\$	GLA332A940001901	INSPEÇÃO QUANTO A	SPL	F	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO
				INSTALAÇÃO DO							
				SPLASH GUARDS DO							
				MLG.							
140	TCTO 1C-130-1347	AL65\$	GLA361A910013701	INSPEÇÃO DO SOLID	BSC	0	R	36500034931	Q	0	



Pag.: 23 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Иο	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
141	TCTO 1C-130-1369	AL65\$	GLA353A910006691	REAPERTO DE PARAFUSOS NA FS 245. APLICADO ANV C-130.	BSC	0	М		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
142	TCTO 1C-130-1372	AL65\$	GLTT32A920000700	INSPEÇÃO DO REFORÇO LATERAL DO MLG, WHEEL WEEL (WL200) QUANTO A FIXAÇÃO.	BSC	0	М		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO.
143	TCTO 1C-130-1373	AL65\$	GLA332A930000901	INSPEÇÃO NOS PAINÉIS LATERAIS DO MLG.	SPL	С	R		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO.
144	TCTO 1C-130-1381	AL65\$	GLA332A910000800	INSPECIONAR AS JANELAS DE INSPEÇÃO DO MLG.	BSC	0	М		EM ATÉ 120 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
145	TCTO 1C-130-1382	AL65\$	GLTT28A920007600		BSC	0	R		PRÓXIMA INSPEÇÃO.
L46	TCTO 1C-130-1385	AL65\$	GLA332A950000500	INSPEÇÃO DOS " DRAG PINS ", DO MLG.	BSC	0	М		PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
L47	TCTO 1C-130-1397	AL65\$	GLA336A940000700	PNEUMÁTICO - MODIFICAÇÃO NOS DUTOS DO SISTEMA BLEED AIR.	BSC	0	М		APÓS A CHEGADO DO MATERIAL
148	TCTO 1C-130-1400	AL65\$	GLTT26A920000800	INSPEÇÃO E TROCA DE SQUIB DO SISTEMA EXTINTOR DE FOGO.	BSC	0	М		PRÓXIMA HSC
149	TCTO 1C-130-1411	AL65\$	GLA328A930000700	INSPEÇÃO NA FIAÇÃO DA BOMBA DO BOOST DO TANQUE EXTERNO.	BSC	0	R		PRÓXIMA HSC.



Pag.: 24 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И٥	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NIV	EL TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
150	TCTO 1C-130-1430	AL65\$	GLA395A930000201	INSPEÇÃO DAS GUIAS E CABOS DO PROFUNDOR E BOTES SALVA VIDAS QUANTO A DESGASTE.	BSC	0	R		NA PRIMEIRA INSPEÇÃO ISOCRONAL APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
151	TCTO 1C-130-1435	AL65\$	GLA300A970004500	MODIFICAÇÃO DA AERONAVE PARA PERMITIR A RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA DO PÁRA- QUEDISTA PENDURADO	BSC	0	R		PRÓXIMA INSPEÇÃO
152	TCTO 1C-130-1447	AL65\$	GLA332A950000300	TROCA DE DECALQUE DO TREM DE POUSO PRINCIPAL.	BSC	0	R		180 DIAS APÓS CHEGADA DO MATERIAL
153	TCTO 1C-130-1452	AL65\$	GLA357A940002500	INSPEÇÃO DO TRUSS MOUNT UPPER TANGS. APLICADO NA ASA DE TODOS C-130E/H.	BSC	0	М		PRÓXIMA INSPEÇÃO
154	TCTO 1C-130-1456	AL65\$	GLA332A940000300	INSPEÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DO COLAR DO STEERING DO NLG. APLICADO NAS ANVS C- 130E/H/KC.	BSC	0	М		90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETÍVA.
155	TCTO 1C-130-1470	AL65\$	GLA327A940001100	INSPEÇÃO ÚNICA NO CONJUNTO DA BRAÇADEIRA DE AMORTECIMENTO PN 3303564-1 NO SISTEMA DO AILERON.	BSC	0	М		PRÓXIMA INSPEÇÃO
156	TCTO 1C-130-1474	AL65\$	GLA329A020010400	INSPEÇÃO DO RELÉ DA BOMBA HIDRÁULICA DO SISTEMA AUXILIAR. APLICADO NOS C- 130E/H/KC.	SPL	С	М		35 DIAS



Pag.: 25 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA]	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
157	TCTO 1C-130-1476	AL65\$	GLA332A940000400	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	М			PRÓXIMA	INSPEÇÃO
				ATUADORES DO							
				STEERING DO "NLG"							
158	TCTO 1C-130-1483	AL65\$	GLA324A950001100	INSPEÇÃO NOS	BSC	0	R			PRÓXIMA	INSPEÇÃO
				RESISTORES BLEEDER							
				DOS TRANSISTORES							
				RECTIFIER.							
				APLICADO NAS							
				AERONAVES C-							
				130E/H/KC.							
159	TCTO 1C-130-1491	AL65\$	GLA327A950000400	INSPEÇÃO NO	BSC	0	M			ATÉ 180	DIAS
				CONJUNTO DE							
				BRAÇADEIRAS DO							
				AILERON.							
160	TCTO 1C-130-1493	AL65\$	GLA324A980002200	INSTALLATION OF	BSC	0	M			EM ATÉ	180 DIAS APÓS A
				HIGH RELIABILITY						CHEGADA	DO MATERIAL
				MAINTENANCE FREE							
				BATTERIES IN							
				SELECTED C-130							
				AIRCRAFT							
161	TCTO 1C-130-1501	AL65\$	GLA351A950003900	INSPEÇÃO NA STA	BSC	0	M			PRÓXIMA	INSPEÇÃO
				FUS 477 E BL 20,							
				QTO A RACHADURAS.							
162	TCTO 1C-130-1504	AL65\$	GLA325A950005100	TROCA DE ITENS DO	BSC	0	M			NA PRÓX	IMA HSC, MENOR OU
				SISTEMA DE CONTRA-						MAIOR	
				PESO DAS PORTAS DE							
				PQD.							
163	TCTO 1C-130-1515	AL65\$	GLA357A960000400	INSPEÇÃO NA	BSC	0	M			35 DIAS	APÓS O RECEBIMENTO
				NACELLE (HORSE						DESTA D	IRETIVA
				COLLAR ÁREA) E							
				DRENO DA DRY BAY.							
164	TCTO 1C-130-1516	AL65\$	GLA355A960002200	INSPEÇÃO NO	BSC	0	M			180 DIA	S APÓS O RECEBIMENTO
				ESTABILIZADOR						DESTA D	IRETÍVA
				HORIZONTAL QUANTO							
				A RACHADURAS.							
				APLICÁVEL AOS C-							
				130 2466 E 2467.							



Pag.: 26 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

N°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NI	VEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
165	TCTO 1C-130-1526	AL65\$	GLA355A020002500	INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE FURO PARA DRENO DA CONDENSAÇÃO DA EMPENAGEM.	BSC	0	М			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR)
166	TCTO 1C-130-1540	AL65\$	GLA300A020014100	INSPEÇÃO DA CHAVE PARA EXTENSÃO EM EMERGÊNCIA DO TREM DE POUSO PRINCIPAL	BSC	0	М			EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
167	TCTO 1C-130-1573	AL65\$	GLA341A020075300	SUBSTITUIÇÃO DOS DUCTOS BLEED AIR DE AÇO INOX POR DUCTOS DE INCONEL	BSC	0	М			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL, NÃO EXCEDENDO 365 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
168	TCTO 1C-130-1591	AL65\$	GLA339A970006000	INSPEÇÃO DO "STOVEPIPE ASSEMBLY" E PAINEL DE CIRCUITO BREAKER NAS	BSC	0	М			NAS INSPEÇÕES MENORES OU MAIOR
169	TCTO 1C-130-1593	AL65\$	GLA326A020014400	AERONAVES C-130. INSPEÇÃO DO PUNHO T QUANTO A ACESSÓRIOS PERDIDOS OU FALTANDO.	SPL	С	М			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA, NÃO ULTRAPASSANDO 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
170	TCTO 1C-130-1602	AL65\$	GLA321A020015200	INSPEÇÃO DA VÁLVULA AUXILIARY VENT, PN 398650-1- 1, DOS COMPARTIMENTOS DE VÔO E DE CARGA.	BSC	0	М			EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
171	TCTO 1C-130-1605	AL65\$	GLA357A020016300	INSPEÇÃO DO PAINEL INFERIOR DA ASA CENTRAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA T.O. 1C-130A-36, INSPEÇÃO CW23.	BSC	0	М			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL, NÃO ULTRAPASSANDO 365 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
172	TCTO 1C-130-1606	AL65\$	GLA321A020020300	INSPEÇÃO DA	BSC	0	М			EM ATÉ 35 DIAS APÓS O



Pag.: 27 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Νο	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA N	IVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
173	TCTO 1C-130-1626	AL65\$	GLA321A020004201	ESTA REVISÃO DE FADT FOI GERADA PARA ALTERAR O NÍVEL DE EXECUÇÃO E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA TAREFA DA FADT GLA321A020004200.	BSC	0	М			VER PARTICULARIZAÇÃO, POR AERONAVE, NA TABELA DE "PRAZOS E INTERVALOS PREVISTOS" DA PÁGINA 3 DESTA FADT.
174	TCTO 1C-130-1626	AL65\$	GLA321A020004200	TROCA DOS DUTOS BLEED AIR DE AÇO INOX POR DUTOS COM INCONEL.	BSC	0	М			NA PRÓXIMA INPP
175	TCTO 1C-130-1630	AL65\$	GLA327A020003800	INSPEÇÃO DO CONJUNTO DO LINK DE CONEXÃO, PN 340188-4, DOS FLAPS DA ASA CENTRAL E ASA EXTERNA QUANTO A DEFEITOS NAS SOLDAS.	BSC	0	R			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC.
176	TCTO 1C-130-1636	AL65\$	GLA364A030004200	INSPEÇÃO QUANTO A FRICÇÃO DA FIAÇÃO INTERCOM/INTERPHON E DO PILOTO	BSC	0	R			EM ATÉ 270 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
177	TCTO 1C-130-1639	AL65\$	GLA353A020005400	INSPEÇÃO NO BULKHEAD CAPS INFERIOR, LOCALIZADO ENTRE A FS 245 E FS 737 QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	М			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL OU 360 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA (O QUE OCORRER PRIMEIRO).
178	TCTO 1C-130-1640	AL65\$	GLA320A020012600	INSPEÇÃO DO GANCHO DE RECUPERAÇÃO DA LINHA ESTÁTICA QUANTO AO CORRETO AJUSTE DOS	BSC	0	М			ANTES DA PRÓXIMA OPERAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PARAQUEDISTAS.



Pag.: 28 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

				<u> </u>					
И°	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
179	TCTO 1C-130-1644	AL65\$	GLA327A020006500	INSPEÇÃO NOS FLAP	BSC	0	M		EM ATÉ 90 DIAS APÓS O
				JACKSCREW COUPLING					RECEIMENTO DESTA DIRETIVA.
				CHAIN QUANTO A					
				CORRETA INSTALAÇÃO					
				NO MASTER LINK.					
180	TCTO 1C-130-1650	AL65\$	GLA352A020018500	INSPEÇÃO DO LINK	BSC	0	M		EM ATÉ 35 DIAS APÓS O
				DO TUBO DE TORQUE					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
				SUPERIOR DA PORTA					
				DA TRIPULAÇÃO					
				QUANTO A FOLGA					
				ADEQUADA.					
181	TCTO 1C-130-1658	AL65\$	GLA324A020019800	INSPEÇÃO NAS	BSC	0	M		ATÉ 90 DIAS APÓS O
				BATERIAS SELADAS					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
				DAS ANV C-130.					
182	TCTO 1C-130-1660	AL65\$	GLA324A020070900	INSPEÇÃO NO	BSC	0	M		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC OU
				CIRCUITO DE					ISOCRONAL, DESDE QUE NÃO
				AQUECIMENTO DAS					ultrapasse 180 dias após o
				JANELAS					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
183	TCTO 1C-130-1679	AL65\$	GLA320A020009100	SISTEMA	BSC	0	M		EM ATÉ 30 DIAS APÓS O
				PALETIZADO DE					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA OU
				CARGA - INSPEÇÃO					IMEDIATAMENTE ANTES DE MISSÃO
				DO "RH DETENT					DE LANÇAMENTO DE
				LATCH" QUANTO A					CARGA/EQUIPAMENTO PESADO.
				AUSÊNCIA DE					
				PARAFUSOS.					
184	TCTO 1C-130-1693	AL65\$	GLA354A020012800	INSPEÇÃO DO ENGINE	BSC	0	M		em até 35 dias após o
				TRUS MOUNT BARREL					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
				NUTS QUANTO A					
				IDENTIFICAÇÃO					
185	TCTO 1C-130-1710	AL65\$	GLA327A020005600	INSPEÇÃO DA COLUNA	BSC	0	M		ATÉ 90 DIAS APÓS O
				DE CONTROLE DO					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
				PROFUNDOR					
186	TCTO 1C-130-1722	AL65\$	GLA376A020006100	IDENTIFICAR O	BSC	0	M		NOS PRÓXIMOS 30 DIAS APÓS O
				NÚMERO DE SÉRIE					RECEBIMENTO DESSA DIRETIVA.
				DOS REGULADORES DE					
				TENSÃO.					
187	TCTO 1C-130-1725	AL65\$	GLA357A020008800	INSPEÇÃO NA	BSC	0	М		EM ATÉ 60 DIAS APÓS O



Pag.: 29 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Иο	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA NIVE	EL TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
188	TCTO 1C-130-1736	AL65\$	GLA300A020013400	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	М		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
				BRAÇOS DAS MANETES					
				DE CONTROLE DO					
				MOTOR T56.					
189	TCTO 1C-130-1739	AL65\$	GLA332A020008500	INSPEÇÃO NO	BSC	0	M		NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE
				"STEERING CYLINDER					MANUTENÇÃO PROGAMADA (MENOR
				ASSEMBLY" DO TREM					OU MAIOR).
				DO NARIZ DAS ANV					
				C-130.					
190	TCTO 1C-130-1752	AL65\$	GLA354A020071600	SUBSTITUIÇÃO DOS	SPL	D	M		NA PRÓXIMA INPP
				TRUSS MOUNTS DO					
				MOTOR					
191	TCTO 1C-130-1765	AL65\$	GLA354A020071701	INSTALAÇÃO DE NUT	BSC	0	M		NA PRÓXIMA INPP
				PLATE NA ASA					
				CENTRAL (WS					
				178.782) PARA					
				FIXAÇÃO DO UPPER					
				TRUSS MOUNT LUG					
192	TCTO 1C-130-1768	AL65\$	GLA329A020008701	INSPEÇÃO DO	BSC	0	M		
				REGULADOR DE FLUXO					
				PN 1121F-8-9-0.					
193	TCTO 1C-130-1777	AL65\$	GLA324A020071200	INSPEÇÃO DE TODOS	BSC	0	M		NA PROXIMA HSC OU ISOCRONAL,
				OS RECEPTÁCULOS DE					DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 180
				28V DC QUANTO A					DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA
				INSTALAÇÃO DA					DIRETIVA.
				FIAÇÃO CORRETA					
194	TCTO 1C-130-1787	AL65\$	GLA322A020013200	INSPEÇÃO DA	BSC	0	M		EM ATÉ 60 DIAS APÓS O
				CABLAGEM DO PILOTO					RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
				AUTOMÁTICO					
195	TCTO 1C-130-1811	AL65\$	GLA327A050001800	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	M		NA PRIMEIRA INSPEÇÃO
				PRENDEDORES QUE					ISOCRONAL APÓS O RECEBIMENTO
				FIXAM A POLIA DOS					DESTA FADT, NÃO ULTRAPASSANDO
				CABOS DE CONTROLE					A DATA LIMITE DE 30/06/2006
				DO AILERON					
196	TCTO 1C-130-1856	AL65\$	GLA327A040014900	INSPEÇÃO DOS CABOS	BSC	0	М		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO DA
				DE COMANDO DE VÔO		-	-		AERONAVE, NÃO EXCEDENDO A
				NA FS 477, LADO					DATA LIMITE DE 30/09/2004



Pag.: 30 de 33
Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

И٥	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
197	TCTO 1C-130-1857	AL65\$	GLA328A030029501	INSPEÇÃO DO	BSC	0	М			12/JULHO/2004
				ATERRAMENTO						
				ELÉTRICO DAS						
				BOMBAS DE						
				COMBUSTÍVEL						
198	TCTO 1C-130-1915	AL65\$	GLA332A060000800	REPOSICIONAMENTO	BSC	0	M			DURANTE INSPEÇÃO ISOCRONAL
				DO ATERRAMENTO DO						(MENORES OU MAIOR) OU INPP,
				INDICADOR DE DOMN						NÃO ULTRAPASSANDO A DATA
				LOCK DO TREM DE						LIMITE DE 01/11/2007.
				POUSO PRINCIPAL						
199	TCTO 1C-130-1963	AL65\$	GLA324A070005700	INSPEÇÃO DAS	BSC	0	M			
				BATERIAS DAS						
				AERONAVES C-130						
200	TCTO 1C-130-1969	AL65\$	GLA357A070003600	INSPEÇÃO QUANTO A	BSC	0	M			
				TRINCAS NO PAINEL						
				INFERIOR DIANTEIRO						
				DA ASA CENTRAL,						
				ENTRE AS WS 70 E						
				72						
201	TCTO 1C-130-1975	AL65\$	GLA332A070005100	INSPEÇÃO DA	BSC	0	M			
				ARRUELA DE FRICÇÃO						
				DO BALL SCREW						
				ASSEMBLY DOS TRENS						
				DE POUSO						
				PRINCIPAIS						
202	TCTO 1C-130-1979	AL65\$	GLA324A080001400	INSPEÇÃO DA FIAÇÃO	BSC	0	M			
				DAS SWITCH DE TREM						
				EM BAIXO DOS LADOS						
				DIREITO E ESQUERDO						
203	TCTO 1C-130-1997	AL65\$	GLA354A080000300	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	M			
				PARAFUSOS DE						
				FIXAÇÃO DOS						
				PILONES E TANQUES						
				EXTERNOS, PN						
				NAS636A32						
204	TCTO 1C-130-2018	AL65\$	GLA357A090000500	INSPEÇÃO DAS PORCA	BSC	0	M			
				BARRIL DA PARTE						



Pag.: 31 de 33

Data: 22/05/2018
Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

			•		•					•		
Ν°	DIRETIVA TÉCNI	CA CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO)
205	TCTO 1C-130-2020	AL65\$	GLA354A090000800	INSPEÇÃO DAS	BSC	0	М					
				PORCAS BARRIL								
				INFERIORES DE								
				FIXAÇÃO DOS								
				MOTORES								
206	TCTO 1C-130-2029	AL65\$	GLA354A100000600	INSPEÇÃO DAS	BSC	0	M					
				PORCAS BARRIL								
				INFERIORES DE								
				FIXAÇÃO DOS								
				MOTORES, PN 1452-								
				126.								
207	TCTO 1C-130-2050	AL65\$	GLA353A100000100	INSPEÇÃO DO BRAÇO	BSC	0	M					
				SUPORTE DO STRUT								
				DRAG BRACE DO TREM								
				DO NARIZ								
208	TCTO 1C-130-2056	AL65\$	GLA332A100000200	INSPECIONAR E	BSC	0	M					
				SUBSTITUIR OS								
				PARAFUSOS DE								
				FIXAÇÃO DOS CUBOS								
				DE RODA DO TREM								
				PRINCIPAL								
209	TCTO 1C-130-2087	AL65\$	GLA332A110000800	INSPEÇÃO DA	BSC	0	M					
				ARRUELA DE								
				FRICÇÃO, PN								
				3309043-1, DO TREM								
				DE POUSO PRINCIPAL								
				DAS AERONAVES C-								
				130								
210	TCTO 1C-130-2109	AL65\$	GLA326A120000900	INSPEÇÃO DA	BSC	0	M					
				TUBULAÇÃO DO								
				EXTINTOR DE								
				INCÊNCIO.								
211	TCTO 1C-130-2111	AL65\$	GLA352A130000100	INSPECIONAR O	BSC	0	М					
				FRAME VERTICAL								
				TRASEIRO DAS								
				PORTAS DE								
				PARAQUEDISTAS.								



Pag.: 32 de 33 Data: 22/05/2018

Hora: 13:32:09

PN	CFF	MATRÍCULA	sn	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2466	4990	PAMAGL	Ativo

Иo	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPC	PRAZO	INCORPORAÇÃO
212	TCTO 1C-130-2135	AL65\$	GLA330A140000400	INSPEÇÃO NOS	BSC	0	М					
				DIFUSORES DE AR								
				SANGRADO DO								
				ESTABILIZADOR								
				VERTICAL, PN								
				351613-5 / -6								
213	TCTO 1C-130-860	AL65\$	GLA324A820000401	SISTEMA ELÉTRICO -	BSC	000	R	36500012445	P	R	DURANTE	A INPP
				INSPEÇÃO DOS								
				CIRCUIT BREAKERS,								
				PN D7271-3().								
214	TCTO 1C-130-860	AL65\$	GLA324A820000402	SISTEMA ELÉTRICO -	BSC	000	R	36500036528	P	R		
				INSPEÇÃO DOS								
				CIRCUIT BREAKERS,								
				PN D7271-3().								
215	TCTO 1C-130-962	AL65\$	GLA353A780003001	TODAS AS AERONAVES	SPL	C	R				NA PRIM	EIRA OPORTUNIDADE APÓ
				C-130 (F.S. 241).							O RECEB	MENTO DESTA DIRETIVA
216	TCTO 1C-130-964	AL65\$	GLA353A780003402	SISTEMA ESTRUTURAL	SPL	D	R				NA PRIM	EIRA OPORTUNIDADE.
				COM O TREM DE								
				POUSO PRINCIPAL.								
				APLICADO EM TODAS								
				AS AERONAVES.								
217	TCTO 1C-130-988	AL65\$	GLA324A790000600	INSPEÇÃO NOS	BSC	000	M				DEZ DIA	S APÓS O RECEBIMENTO
				PAINÉIS DE							DESTA D	IRETIVA
				CIRCUITO BREAKERS								
				DO PILOTO E CO-								
				PILOTO. APLICÁVEL								
				EM TODOS OS C-130.								
218	TLX R021440Z	AL65\$	GLA332S890001300	CORREÇÃO DA	BSC	000	M				IMEDIATO)
				POSIÇÃO DAS								
				BRAÇADEIRAS/PARAFU								
				SOS NA LINHA DE								
				FREIO DE EMERG.DO								
				MLG.								



Pag.: 33 de 33

Data: 22/05/2018 Hora: 13:32:09

NOTAÇÃO
TIPO
Vazio-Tem Tarefa, não Preenchido
O - On-Time
R - Repetitiva
_