



Giovanna Mazeto Mahncke Simões giovanna.mazeto@latam.com


Responsável pela Confiabilidade Técnica e Performance Operacional das Frotas LATAM

Graduada em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial

Pós graduada em Gestão de Negócios e Projetos pela FIA Business School

Aviation Management International Certificate Program pela Embry-Riddle Aeronautical University

Agenda















Nossa Frota

Na LATAM contamos com uma ampla frota de aeronaves. O motivo é simples: queremos operar com os modelos mais eficientes do setor e utilizar as aeronaves mais adequadas para cada mercado que atendemos. Isso só é possível graças ao nosso contínuo plano de renovação e manutenção da frota.

Isto nos permite, portanto, avaliar constantemente nossas necessidades de aeronaves e nos dá a flexibilidade de ampliar, racionalizar, sublocar ou adaptar nossos aviões segundo a demanda dos países nos quais operamos, além da necessidade da nossa rede mundial.







Entre os aviões que a LATAM possui em sua frota, podemos citar os A320, nas versões A319, A320, A321 e A320neo, destinados a voar nas rotas domésticas e regionais na América do Sul, enquanto que, para voos de longo alcance, estão disponíveis os Boeings 767, 777, 787 Dreamliner, versões 8 e 9.



232 aeronaves

para rotas nacionais e regionais na América do Sul dentro da América do Sul, com idade média de aproximadamente dez anos



54 aeronaves

para voos de longo alcance



14 aeronaves

utilizadas no serviço de carga





Agenda



Bem-Vindo a bordo LATAM Airlines



Confiabilidade Pré-pandemia



Pandemia - os desafios



Confiabilidade Pós-pandemia





Definições & Objetivo



A confiabilidade da companhia aérea é a capacidade de uma frota de operar da maneira desejada sob condições estabelecidas em um determinado período de tempo.

Ou seja, cumprir as metas técnicas propostas no ano com o roteiro estabelecido.

Pontualidade e Disponibilidade





Não atrasarnão cancelar!!!

Impacto na Pontualidade



NOR Técnico

(Q Atraso / 100 Ciclos)

_

Taxa falha (Q falhas/ 100 Ciclos)

7

Repetitividade (Q Reportes /

Q Falhas)

Incidência NOR %

(Q Atraso / Q Reportes)

Definições

- MAPI : MAREPs e PIREPs
- Reportes: Todos MAPIs
- ✓ Falha: Primeiro MAPI da aeronave na ata 4D dentro de um período de 30 dias;

Conceitos

- Taxa de Falha: Indica se o avião está falhando mais. Associado a produto
- Repetitividade: Sinaliza quanto uma falha gera de reportes subsequentes. Indica eficácia no manejo das falhas

Χ

Incidência: % de reportes que se tornam um atraso. Indica como estamos lidando com a máquina e como está sendo a performance da Produção


Impacto na Pontualidade







- Idade da Frota
- Utilização
- Melhorias de produto
- Qualidade de reparos em oficina



- Monit. Preventivo
- Efetividade Troubleshooting
- Gestão diferidos
- Slots, Inventário




- TATs
- Backups
- Comunicação prévia da trip.




Ciclo Natural da Confiabilidade


Processo





Os Conceitos de Manutenção





Nosso modelo gera alertas usando algoritmos que combinam MAPIs & mensagens dos OEMs.

Agenda



Bem-Vindo a bordo LATAM Airlines



Confiabilidade Pré-pandemia



Pandemia - os desafios



Confiabilidade Pós-pandemia

Pandemia

Os desafios



Pandemia

Os desafios







Voos cancelados



Falta de previsibilidade



Estratégia para posicionar e manter as aeronaves



Agenda



Bem-Vindo a bordo LATAM Airlines



Confiabilidade Pré-pandemia



Pandemia - os desafios



Confiabilidade Pós-pandemia



Desafio

Necessidade de um suporte ativo a todos os operadores sobre as condições de parking e storage

Os manuais fornecem aos operadores procedimentos detalhados para STORAGE e PARKING. É essencial que esses procedimentos sejam seguidos para preservar a segurança, a aeronavegabilidade e o valor da aeronave.

Dependendo da duração do período fora de operação e da necessidade de prontidão da aeronave para retorno ao serviço, diversas opções estão disponíveis para preservação da aeronave.

Definições

PARKING

A aeronave precisa ser mantida em condições que permitam uma rápida retomada das operações.

Deve-se notar que aeronaves com apenas procedimentos de PARKING aplicados ainda requerem uma série de ações de manutenção recorrentes que garantem que a aeronave permaneça em uma condição "pronta para voar".





STORAGE

Aplicável a preservação de aeronaves que provavelmente não retornarão ao serviço no curto prazo.

Isso significa que as tarefas terão etapas mais detalhadas a serem seguidas e exigirão mais tempo para serem concluídas em comparação com o procedimento de PARKING. No entanto, o número de tarefas de manutenção recorrentes é reduzido.





O retorno ao serviço depois do Parking/Storage requer muita atenção



Parâmetros de Air Speed inconfiávies



Contaminação de Combustível




Corrosão



Fire Extinguisher Discharge

Airspeed inconfiável após takeoff

Desde o início de 2020, a Airbus recebeu um número crescente de relatórios de eventos de airspeed não confiáveis devido à obstrução do Pitot probe.




A obstrução da entrada afeta a precisão dos parâmetros, como a velocidade da aeronave e o número Mach. A obstrução da entrada do Pitot probe no solo pode ser causada por areia, sujeira, poeira ou insetos.









Quando a aeronave está parada sem alimentação por uma fonte de energia elétrica, a bateria descarrega rapidamente.




A320FAM - ANALISE ESPECIAL 24 (ELECTRICAL POWER) - dados nov/2020 à mar/2021











IDG Foco em remoção de componentes Campanha de Componentes On Attrition -On Going

Foco solução com troca de MODULE DIODE Campanha de ACFT - Heavy (1HH INSP + 6HH MEC) 103VU Wiring/ Diodes 1164VD, 1162VD/ Relay 6KD 47% Finalizadas



Análise Foco Impacto 10% das Historias resultaram em Impacto:

- **6** GTB
- 2 OTH (tratativa SPT)
- 2 ATB
- o 1 NI




Final Fig. n mpactor.






- **9**% Reparo de Fiação (NI)
- 9% Troca FWC
- 9% Teste.








ATA 23 Cabin Handsets Damaged



Alguns operadores relataram danos em seus aparelhos de cabine, provavelmente causados pela limpeza. Foi emitida uma recomendação sobre produtos e procedimentos a serem usados durante limpeza de cabine interna de aeronaves.







BACKGROUND HIGHLIGHTS CIDS Handset Industry problem? 1 OEM Final fix New Handset 1 Avail? Q2-2021 **OEM** solution tì X Replace OBRM implemented? **OEM** solution tì N/A effective? Mitigation st Practices campaign? Local Driver? X T/S Oppc funities X E pecific air. X X pi Slor System problem? X 1 Components X problem? Components NFF MTBUR MINDER Garan. Plan

e e	വ			114	7 1	u
S	U	_ ,	J 1	ш	711	ч
	_		-		-	ч.

SYSTEMS

CIDS

- **2019/2020** 1° Focus Top Driver
- 88 ACFTs applicable 68% Fleet
- Campaign Replace OBRM STD 34D (advance - 89%)

Handset

- 2021 1° Focus:
- Cabin Crew best practices for use:
- Revision IH Handset INSP./CHECK: Add Interval 120DY + Add Step Check Cracking due Chemically Induced Stress:
- Creation Preventive Replace (Heavy). under stock valuation:
- Creation best practices for clean "Covid" (Cleaning Agent + Application Mode).

COMPONENTS

- Handset
- New Standard Q2-2021, not prioritized Latam 2021 **(X**)
- **CIDS**
- BC not approved



13161

7619

62%

24%

37%

11%

30%

X

Handset

CIDS



Procedimento de Limpeza e Desinfecção para Interfones de Cabine

Objetivo

Este documento tem como objetivo alertar sobre a limpeza realizada nos interfones das aeronaves A320FAM, estando de acordo com os procedimentos de limpeza e desinfecção informados pelo fabricante, e seguindo todas as recomendações governamentais para boas práticas de higiene na prevenção de propagação do vírus SARS Corona vírus 2 (SARS-CoV-2).

Antecedentes

A criação desse documento foi identificada como necessária após o aumento de casos de problemas relacionados aos interfones no primeiro semestre de 2021, foi identificado através da OIT 999.0011/21 documento emitido pela Airbus, a relação dos casos com método de limpeza efetuado após alteração de procedimento devido a Covid 19.

Recomendações

Os danos podem ocorrer devido aos resíduos de produtos de limpeza, modo de aplicação incorreta e a utilização de produto não recomendado.

As bordas lisas e brilhantes podem surgir induzidas quimicamente pela limpeza, podendo iniciar rachaduras no aparelho, conforme figuras abaixo retiradas da OIT 999.0011/21.



Corrosion Recommendation



Após identificados os efeitos de corrosão nos sistemas das aeronaves devido a Parking / Storage foram revisadas as ações de prevenção e mitigação.






B777 - ATA 3611 - ENGINE AIR SUPPLY SYSTEM - Status HPSOV/PRSOV



Resultados

- ★ 39 válvulas inspecionadas;
- ★ 23 válvulas removidas pela tarefa de corrosão (56%);



★ Apenas as válvulas do XX-XXX não foram removidas;

Inspected Valves per Acft



Qtde disponível

Total disponível: 02ea

- **★** 3215302-4
- em estoque: 00ea / em reparo: 00ea
- **★** 3215302-5
- em estoque: 02ea/ em reparo: 00ea

Obrigada

Giovanna Mazeto Mahncke Simões

giovanna.mazeto@latam.com

+55 11 98207-6194

