
7. RELATORIO DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO PARTE 2(continuação)	2
8. RELATORIO DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO PARTE 3	8
9. RELATORIO DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO PARTE 4	58



CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)

Data Base do custo:

out-22

CÓDIGO: 02.04.103.01	SERVIÇO: Remoção de camada vegetal (esp. 15cm)	UNIDADE: m²
--------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	0,0006		170,18	170,18	0,10
C89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00		0,0022	63,05	63,05	0,14

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL **0,24**

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	19,26	0,06
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	16,58	0,05

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA **0,11**

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL **0,11**

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) **0,35**

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL **0,35**

Observações:

SINAPI - 98525

02.04.103.01



PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)

SITIO LOCAL: CAMOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 11/10/2022	PAGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CAMOAS (ALA 3)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
FUNDAÇÕES								
03.01.100	Escavações de Valas							
03.01.101	Escavação manual							
03.01.101.01	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma.	m³	86,00		97,69		97,69	SINAPI - 96527
03.01.103	Reaterro compactado							
03.01.103.01	Reaterro manual apoiado com soquete	m³	59,50		39,77		39,77	SINAPI - 96995
03.01.400	Fundações Profundas							
03.01.420	Estaca moldadas no local							
03.01.425	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, incluído armadura	m	648,00	15,42	4,22	33,54	53,18	SINAPI - 100896
03.01.430	Arrastamento mecânico de estaca de concreto armado, com diâmetro de até 40 cm.	unid	216,00	8,35	5,41		13,76	SINAPI - 95601
03.01.500	Blocos de Fundação							
03.01.501	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento	m³	3,60		132,95	345,37	478,32	SINAPI - 96620
03.01.502	Forma para bloco de coroamento em madeira serrada, incluindo fornecimento de material, fabricação, montagem e desmontagem	m²	151,00	0,74	37,58	24,27	62,59	SINAPI - 96534
03.01.503	Armadura							
03.01.503.02	Armadura de blocos de coroamento, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm	kg	1.395,00		3,74	12,69	16,43	SINAPI - 96544
03.01.503.03	Armadura de blocos de coroamento, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 16 mm	kg	130,00		1,22	10,09	11,31	SINAPI - 96548
03.01.503.05	Armação de blocos de coroamento, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 16 mm	kg	800,00		1,22	10,09	11,31	SINAPI - 96548
03.01.504	Concreto							
03.01.504.01	Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 Mpa, incluindo fornecimento de material, lançamento, adensamento e acabamento	m³	29,00	0,14	16,25	522,22	538,61	Utilizado composição SINAPI - 96557, substituindo o insumo do SINAPI 1525 pelo insumo do SINAPI 1527 para atender o fck da descrição do serviço.
03.06.000	ESTRUTURAS EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV)							
03.06.100	Passarela de acesso ao sistema ALS-F, incluindo grade de piso, guarda-corpo, suporte dos eletrodutos e elementos de fixação em aço inox, com largura útil de 800 mm, fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) utilizando resina termofixa poliéster isofáltica pigmentada nas cores laranja e branco, montada a partir de perfis com teor mínimo de fibra de 65%, de acordo com os desenhos 059.17.C00.DS.001 e 059.17.C00.DS.002 e especificação técnica n° 059.17.C00.EP.001. Inclui os custos referentes à elaboração dos projetos de fabricação e montagem, fornecimento de materiais, fabricação, pré-montagem em fábrica, transporte e montagem em campo. Comprimento total: 300 metros	unid.	1,00			1.280.753,74	1.280.753,74	Montagem da composição utilizando cotação, conforme especificação técnica 059.17.C00.EP.001.00
03.10.000	SERVIÇOS DIVERSOS							
03.10.300	CAIXA DE PASSAGEM (Subterrânea)							

11 A


PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)

SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 11/10/2022						
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
03.10.301	Caixa de passagem de 1,40x1,40m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, aterramento interno, TIPO LEVE (em tijolo maciço ou blocos de concreto), conforme desenhos 059.17.C07.DS.002.00, completa	un	34,00			5902,33	5.902,33	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica 059.17.C00.EP.001.00
03.10.302	Caixa de passagem de 1,40x1,40m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, aterramento interno, TIPO PESADA, executada em concreto armado, conforme desenho 059.17.C07.DS.003.00, 059.17.C07.DS.004.00, 059.17.C07.DS.005.00, completa	un	2,00			7578,85	7.578,85	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica 059.17.C00.EP.001.00
03.10.400	BANCO DE DUTOS							
03.10.401	Banco de dutos, montado com dutos corrugados de dupla parede, em PEAD DN=125mm, sendo a parede externa corrugada e a interna lisa, conforme desenho nº 059.17.C07.DS.006.00							
03.10.401.01	.01 - tipo 2A	m	765,00			193,44	193,44	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme desenho nº 059.17.C07.DS.006.00
03.10.401.02	.02 - tipo 2B	m	500,00			261,49	261,49	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme desenho nº 059.17.C07.DS.006.00
03.10.402	Banco de dutos, composto por tubos de PEAD, de seção circular, parede lisa, com diâmetro nominal DN125, conforma desenho nº 059.17.T00.DS.004.00 e 059.17.T00.DS.005.00. Execução por Método Não Destrutivo (MND)							
03.10.402.01	.01 - tipo 2B (construção pelo método não destrutivo)	m	10,00	596,47	81,74	304,08	982,29	Utilizando composição COMPESA 23.01.29U substituindo os insumos por insumos SINAPI quando encontrados no SINAPI.





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)						Data Base do custo:		out-22		
CÓDIGO: 03.01.425		SERVIÇO: Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, incluído armadura					UNIDADE: m			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO		
C90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,00		0,0490	140,49	140,49	6,88		
C90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,00	0,0247		345,76	345,76	8,54		
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		15,42	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL					
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2263	16,58	3,75					
C90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051	92,38	0,47					
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		4,22				
				ENCARGOS SOCIAIS						
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		4,22				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL					
38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0557	435,30	24,25					
C95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021	KG	0,84910	10,39	8,82					
C100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,06140	6,86	0,42					
C97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,02050	2,42	0,05					
Observações:						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		33,54		
SINAPI - 100896						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		53,18		
						BDI				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		53,18		

03.01.425



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)						Data Base do custo:	out-22	
CÓDIGO: 03.01.430	SERVIÇO: Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, com diâmetro de até 40 cm.					UNIDADE:		
						unid		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	1,00	0,2003		21,84	21,84	4,37
C102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	1,00		0,1627	24,44	24,44	3,98
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	8,35
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3260	16,58	5,41			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	5,41			
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	5,41			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				
Observações: SINAPI - 95601				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		13,76		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		13,76		

03.01.430

H *f*



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)							Data Base do custo:	out-22
CÓDIGO: 03.01.502	SERVIÇO: Forma para bloco de coroamento em madeira serrada, incluindo fornecimento de material, fabricação, montagem e desmontagem						UNIDADE: m ²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00	0,0180		23,65	23,65	0,43
C91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00		0,0140	22,21	22,21	0,31
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	0,74
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4130	19,70	27,84			
C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5890	16,53	9,74			
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	37,58
							ENCARGOS SOCIAIS	
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	37,58
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,059	16,06	17,01			
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,92400	2,14	1,98			
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,62500	6,13	3,83			
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01700	5,79	0,10			
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04400	25,08	1,10			
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,01100	22,77	0,25			
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	24,27
Observações: SINAPI - 96534							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	62,59
							BDI	
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL	62,59

03.01.502



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)						Data Base do custo:	out-22	
CÓDIGO:	SERVIÇO:					UNIDADE:		
03.01.504.01	Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 Mpa, incluindo fornecimento de material, lançamento, adensamento e acabamento					m ²		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,00	0,0880		1,19	1,19	0,10
C90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,00		0,0930	0,38	0,38	0,04
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	0,14
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3630	19,93	7,23			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5440	16,58	9,02			
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	16,25
							ENCARGOS SOCIAIS	
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	16,25
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	454,10	522,22			
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	522,22
Observações:								
Utilizado composição SINAPI - 96557, substituindo o insumo do SINAPI 1525 pelo insumo do SINAPI 1527 para atender o fck da descrição do serviço.								
							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	538,61
							BDI	
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL	538,61

03.01.504.01

D *f*

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)

Data Base do custo:

out-22

CÓDIGO: 03.10.301	SERVIÇO: Caixa de passagem de 1,40x1,40m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, aterramento interno, TIPO LEVE (em tijolo maciço ou blocos de concreto), conforme desenhos 059.17.C07.DS.002.00, completa	UNIDADE: un
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA
ENCARGOS SOCIAIS
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	18,00	36,90	664,20
C96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,00	39,77	397,70
C96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,16000	497,28	79,56
C96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,80000	62,52	550,18
C92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,10000	684,61	753,07
C96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,00000	16,41	623,58
C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,00000	15,51	480,81
C96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,00000	11,84	639,36
C89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,55000	809,64	445,30
C103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,70500	99,73	369,50
38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	3,00000	5,60	16,80
C89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00000	107,83	107,83
C96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00000	127,19	127,19
11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,00000	647,25	647,25

Observações:

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica 059.17.C00.EP.001.00

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
5.902,33
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)
5.902,33
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
5.902,33

03.10.301

OBRA: **SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)** Data Base do custo: **out-22**

CÓDIGO:	SERVIÇO:	UNIDADE:
03.10.302	Caixa de passagem de 1,40x1,40m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, aterramento interno, TIPO PESADA, executada em concreto armado, conforme desenho 059.17.C07.DS.003.00, 059.17.C07.DS.004.00, 059.17.C07.DS.005.00, completa	un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORARIO	CUSTO TOTAL
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					
ENCARGOS SOCIAIS					
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,00	36,90	553,50
C96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,00	39,77	397,70
C96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,13000	497,28	64,65
C96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,00000	62,52	1.625,52
C96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,70000	554,65	1.497,56
C96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,00000	16,41	1.837,92
C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,00000	15,51	573,87
C89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00000	107,83	107,83
C96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00000	127,19	127,19
21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,00000	793,11	793,11

Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI , conforme especificação técnica 059.17.C00.EP.001.00	(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				7.578,85
	CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				7.578,85
	BDI				
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL				7.578,85

03.10.302



CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	Data Base do custo:	
03.10.401.01		.01 - tipo 2A					m	out-22	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
6528/ORSE	Eletroduto corrugado flexível Ø 5" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	M	2,0000	21,88	43,76				
C96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,05000	54,03	56,73				
C96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,90000	53,62	48,26				
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,04000	1,48	1,54				
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03320	24,65	0,82				
C90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,25460	6,07	1,55				
C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,1992889	26,78	5,34				
C96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0590563	554,65	32,76				
C100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,11896	6,86	0,82				
C95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,18961	1,56	1,86				
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		193,44
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI ,conforme desenho nº 059.17.C07.DS.006.00							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		193,44
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		193,44

03.10.401.01

OBRA: **SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)** Data Base do custo: **out-22**

CÓDIGO: **03.10.401.02** SERVIÇO: **.02 - tipo 2B** UNIDADE: **m**

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
6528/ORSE	Eletroduto corrugado flexível Ø 5" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	M	4,0000	21,88	87,52
C96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,05000	54,03	56,73
C96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,90000	53,62	48,26
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,90000	1,48	2,81
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,06640	24,65	1,64
C90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,31540	6,07	1,91
C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,2060444	26,78	5,52
C96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0953126	554,65	52,87
C100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,18821	6,86	1,29
C95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,88206	1,56	2,94

Observações: (D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL **261,49**

Montagem da composição utilizando insumos SINAPI ,conforme desenho nº 059.17.C07.DS.006.00 CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) **261,49**


BDI CUSTO UNITÁRIO TOTAL **261,49**

JL *f*

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
03.10.402.01		.01 - tipo 2B (construção pelo método não destrutivo)					m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1,00	0,6500		266,46	266,46	173,20
C6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	0,6500		206,31	206,31	134,10
C5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00	0,6500		50,73	50,73	32,97
C93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,00	0,6500		17,44	17,44	11,34
990237U	PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP, EXCLUSO OPERADOR	H	1,00	0,6500		376,71	376,71	244,86
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL							596,47	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	41,05	26,68			
C88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	22,11	28,74			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	16,58	10,78			
C88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	23,90	15,54			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					81,74			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					81,74			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
6528/ORSE	Eletroduto corrugado flexível Ø 5" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	M	4,00	21,88	87,52			
C96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,05	54,03	56,73			
C100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A	M3	0,10	6,86	0,69			
C95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,99	1,56	1,54			
04767/ORSE	Betonita	KG	29,00	1,66	48,14			
010123U/COMPESA	CELUTROL	KG	1,86000	58,85	109,46			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					304,08			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					982,29			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					982,29			


Observações:
Utilizando composição COMPESA 23.01.29U substituindo os insumos por insumos SINAPI quando encontrados no SINAPI.

[Handwritten signatures]



PLANILHA ANALÍTICA (CUCIOTACIONES)

SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 11/10/2022						
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO DE CANOAS		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
04.01.100	Paredes							
04.01.102	Alvenaria de tijolos furados de barro							
04.01.102.01	Tijolos furados de barro 1 vez - 9x19x19cm	m²	0,81		47,77	29,82	77,59	SINAPI - 87496
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral							
04.01.410	Telhas compostas termo-acústicas							
04.01.410.01	Telhas compostas termo-acústicas	m²	72,86	0,04	2,15	288,04	290,23	SINAPI - 94216
04.01.413	Peças complementares de alumínio							
04.01.413.01	Rufo metálico, na cor branca, largura 60cm.	m	24,67		18,26	29,58	47,84	Utilizado composição SETOP - PLU-RUF-030, substituindo os insumos pelos insumos do SINAPI. Mantendo o insumo 99900.3.76 SETOP não encontrado similar no SINAPI.
04.01.500	Revestimentos							
04.01.510	Revestimentos de pisos							
04.01.521	Vinílicos							
04.01.521.01	Piso Vinílico 50x50cm, acabamento texturizado na cor cinza escuro.	m²	41,59		4,82	94,06	98,88	SINAPI - 98673
04.01.526	Piso em chapa xadrez							
04.01.526.01	Piso em chapa xadrez #1/4"	m²	13,99		36,40	962,02	998,42	Utilizado composição do ORSE - 9309, alterando o insumo 582 para o insumo 1337 SINAPI para atender a especificação nº 059.17.A01.EP.001.00
04.01.528	Contrapiso e regularização da base							
04.01.528.01	Argamassa para regularização de laje e base para posterior assentamento de revestimento acabado de piso. Espessura mínima de 5cm.	m²	41,59		10,87	309,87	320,74	SINAPI - 87690
04.01.530	Revestimentos de paredes							
04.01.531	Chapisco							
04.01.531.01	Chapisco de argamassa de cimento e areia grossa traço = 1:3, com espessura de 5mm	m²	0,81		5,08	1,86	6,94	SINAPI - 87905
04.01.532	Emboço							
04.01.532.01	Emboço com massa única de cimento, cal e areia no traço 1:2:7, com espessura de 2 cm	m²	74,18		12,21	16,06	28,27	SINAPI - 87529
04.01.560	Pinturas							
04.01.561	Massa corrida							
04.01.561.01	Massa corrida para regularização e nivelamento de paredes e tetos	m²	74,18		12,90	2,04	14,94	SINAPI - 96131
04.01.564	Pintura a base de esmalte							



PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTACÕES)

SÍTIO LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 11/10/2022						
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO DE CANOAS		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
04.01.564.01	Tinta a base de esmalte sintético acetinado na cor cinza platina nas porta de acesso PA1.	m²	6,67		28,45	9,35	37,80	SINAPI - 100758
04.01.569	Pintura tinta acrílica							
04.01.569.01	Tinta acrílica (100% acrílica acetinada) na cor branco neve.	m²	74,18		5,05	4,91	9,96	SINAPI - 95623
04.01.569.02	Tinta acrílica (100% acrílica acetinada) na cor laranja.	m²	66,64		5,05	4,91	9,96	SINAPI - 95623
04.01.700	Acabamentos e Arremates							
04.01.701	Rodapés							
04.01.701.01	Rodapé cimentado tipo "garrafiá", executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com altura de 10cm, conforme indicação nos desenhos de projeto.	m	28,45		7,31	1,25	8,56	Utilizado composição EMBASA 150540, substituindo por insumos SINAPI.
04.01.702	Soleiras							
04.01.702.01	Em mármore branco, espessura de 3cm, aplicada nas largura de 20 cm conforme indicação de projeto	m	2,30		17,78	59,03	76,81	Utilizado composição SINAPI 98689, substituindo o insumo 20232 em metro linear, pelo insumo 4822 em metro quadrado para atender a largura da soleira solicitada.
04.02.000	Comunicação Visual							
04.02.102	Placas e quadros							
04.02.102.01	Placa de Emergência - (PE)	un	1,00		7,31	28,08	35,39	Utilizado composição ORSE - 02555, substituindo o insumo 13521, pelo insumo 34721 em metro quadrado, para atender a especificação nº 059.17.A01.EP.001.00.
04.02.102.02	Placa Identificadora de atividades operacionais - (PI)	un	1,00		7,31	28,08	35,39	Utilizado composição ORSE - 02555, substituindo o insumo 13521, pelo insumo 34721 em metro quadrado, para atender a especificação nº 059.17.A01.EP.001.00.
04.02.102.03	Placa sinalizadoras de áreas de segurança - (PS)	un	5,00		7,31	22,46	29,77	Utilizado composição ORSE - 02555, substituindo o insumo 13521, pelo insumo 34721 em metro quadrado, para atender a especificação nº 059.17.A01.EP.001.00.
04.05.000	Pavimentação							
04.05.600	Revestimentos							
04.05.605.01	Colchão de brita para drenagem de águas pluviais	m³	2,07	0,37	26,22	67,99	94,58	SINAPI - 96624



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)							Data Base do custo:	out-22
CÓDIGO: 04.01.410.01	SERVIÇO: Telhas compostas termo-acústicas						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
C93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,00	0,0009		21,41	21,41	0,02
C93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,00		0,0012	20,35	20,35	0,02
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	0,04
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560	20,07	1,12			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620	16,58	1,03			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	2,15			
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	2,15			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1,14600	246,42	282,40			
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15000	1,36	5,64			
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	288,04
SINAPI - 94216							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	290,23
							BDI	
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL	290,23

04.01.410.01

Handwritten signatures

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:		
04.01.413.01		Rufo metálico, na cor branca, largura 60cm.					m		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,58	8,29				
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	19,93	9,97				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		18,26
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		18,26
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
C87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,002	381,92	0,76				
99900.3.76	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM	M	1,100	26,20	28,82				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		29,58
Observações: Utilizado composição SETOP - PLU-RUF-030, substituindo os insumos pelos insumos do SINAPI. Mantendo o insumo 99900.3.76 SETOP não encontrado similar no SINAPI.							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		47,84
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		47,84

04.01.413.01

J *A*

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:		
04.01.521.01		Piso Vinílico 50x50cm, acabamento texturizado na cor cinza escuro.					m²		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	19,93	3,41				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	16,58	1,41				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		4,82
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		4,82
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	29,51	2,80				
4790	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1,110	82,22	91,26				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		94,06
Observações: SINAPI - 98673							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		98,88
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		98,88

04.01.521.01

J *F*



CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:		
04.01.526.01		Piso em chapa xadrez #1/4"					m²		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,82	19,82				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,58	16,58				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		36,40
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		36,40
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	54,53	14,20	774,33				
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,88	65,17	187,69				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		962,02
Observações: Utilizado composição do ORSE - 9309, alterando o insumo 582 para o insumo 1337 SINAPI para atender a especificação nº 059.17.A01.EP.001.00							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		998,42
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		998,42

04.01.526.01

JJ
f

CÓDIGO		SERVIÇO						UNIDADE	
04.01.532.01		Emboço com massa única de cimento, cal e areia no traço 1:2:7, com espessura de 2 cm						m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,470	19,93	9,37				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	16,58	2,84				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 12,21									
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 12,21									
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
C87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03760	427,22	16,06				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 16,06									
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 28,27									
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL 28,27									
Observações:									
SINAPI - 87529									

04.01.532.01

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 04.01.561.01		SERVIÇO: Massa corrida para regularização e nivelamento de paredes e tetos				UNIDADE: m²			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,514	20,98	10,78				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	16,58	2,12				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						12,90			
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL						12,90			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,2440	7,75	1,89				
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1000	1,45	0,15				
Observações: SINAPI - 96131						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		2,04	
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		14,94	
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		14,94	

04.01.561.01



CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
04.01.564.01		Tinta a base de esmalte sintético acetinado na cor cinza platina nas porta de acesso PA1.					m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3559	20,98	28,45			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		28,45		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		28,45		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,2549	34,45	8,78			
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,02550	22,54	0,57			
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		9,35		
Observações: SINAPI - 100758				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		37,80		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		37,80		
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		9,35		

04.01.564.01

J *A*

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:		
04.01.569.02		Tinta acrílica (100% acrílica acetinada) na cor laranja.					m²		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2010	20,98	4,22				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,58	0,83				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		5,05
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		5,05
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2000	24,53	4,91				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		4,91
Observações: SINAPI - 95623							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		9,96
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		9,96

04.01.569.02

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
04.01.701.01		Rodapé cimentado tipo "garrafa", executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com altura de 10cm, conforme indicação nos desenhos de projeto.					m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	19,93	3,99			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		7,31		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		7,31		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
C87354	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,0030	417,01	1,25			
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		1,25		
Observações: Utilizado composição EMBASA 150540, substituindo por insumos SINAPI.				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		8,56		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		8,56		

04.01.701.01




COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)						Data Base do custo: out-22			
CÓDIGO: 04.05.605.01		SERVIÇO: Colchão de brita para drenagem de águas pluviais					UNIDADE: m³		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00	0,0320		10,91	10,91	0,35	
C91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00		0,0300	0,53	0,53	0,02	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		0,37
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,030	19,93	20,53				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3430	16,58	5,69				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		26,22			
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		26,22			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13000	60,17	67,99				
Observações: SINAPI - 96624						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		67,99	
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) +(D)		94,58	
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		94,58	


04.05.605.01



PLANILHA ANALÍTICA (CUI/COTACÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
06.01.100	EQUIPAMENTOS e ACESSÓRIOS							
06.01.112	Sistema Ininterrupto de Energia Estática (UPS)							
06.01.112.01	Sistema Ininterrupto de Energia Estática (UPS) - Modular: trifásica - 380/220V - gabinete com 04 (quatro) módulos (3+1) de 3x20kVA+20kVA (UPS), conforme desenho nº 059.17.E01.DS.001.00.	un	1,00		1641,04	615042,82	616.683,86	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.117	Conjunto de baterias estacionárias reguladas por válvula, com estante metálica, com sistema sistema de gerenciamento, monitoração e equalização individual de baterias (SGB) e em conformidade com o GUIA EUROBAT 10+							
06.01.117.01	Conjunto de baterias estacionárias reguladas por válvula, com estante metálica - Tipo chumbo-ácida regulada por válvula, para 15 minutos de autonomia e potência de 20kW (BPS-1 a BPS-4), conforme desenho nº 059.17.E01.DS.001.00.	un	4,00		144,12	162997,72	163.141,84	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.125	Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)							
06.01.125.01	Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) - Classe 1kV, (3Ø+N+PE), 125A, conforme desenho nº 059.17.E01.DS.001.00.	un	1,00		144,12	144713,37	144.857,49	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.136	Quadro de Distribuição de Força e Equipamento (QDFE)							
06.01.136.01	Quadro de Distribuição de Força e Equipamento (QDFE) - Classe 1kV, (3Ø+N+PE), 100A, conforme desenho nº 059.17.E01.DS.001.00.	un	1,00		144,12	28.269,77	28.413,89	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.170	Accessórios							
06.01.180	Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) composto de varistores com proteção térmica e fusíveis de proteção, capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente máxima de descarga por linha de 200kA para 8/20µs, corrente nominal de descarga por linha de 80kA para 8/20µs, para instalação em caixa de alumínio IP65 acoplada ao quadro (conforme UL 1449 ed.2)							
06.01.180.01	Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) - Vac 380V	un	1,00		31,41	5647,26	5.678,67	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.200	CONDUTORES							
06.01.206	Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 2A, formação 7 a 19 fios, conforme NBR 5111	m	45,00		4,68	16,48	21,16	SINAPI - 72251
06.01.206.01	Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 2A - #16,0mm²	m	2.409,00		11,17	48,98	60,15	SINAPI - 72254


[Handwritten signature]



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo


PLANILHA ANALÍTICA (CUCIOTACOES)

SITIOLOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021	PÁGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.207	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5 (superflexível), isolamento formada por composto poliolefinico extrudado não halogenado termoplástico, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 450/750V, conforme NBR 13248, nas cores indicadas em projeto	m	20,00		3,14	51,27	54,41	SINAPI - 92987
06.01.207.02	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 450/750V - Unipolar #50mm² - aterramento	m	360,00		1,08	2,84	3,92	SINAPI - 91926
06.01.207.01	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 450/750V - Unipolar #2,5mm²							
06.01.209	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5 (superflexível), isolamento formada por composto poliolefinico extrudado não halogenado termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B), cobertura formada por composto extrudado poliolefinico termoplástico não halogenado, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV, conforme NBR 13248, nas cores indicadas em projeto							
06.01.209.01	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #10,0mm²	m	92,00		2,77	13,15	15,92	SINAPI - 91933
06.01.209.02	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #16,0mm²	m	28,00		4,15	20,15	24,30	SINAPI - 91935
06.01.209.03	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #25,0mm²	m	44,00		2,31	26,17	28,48	SINAPI - 92984
06.01.209.04	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #35,0mm²	m	188,00		2,63	36,08	38,71	SINAPI - 92986
06.01.209.05	Cabo de cobre eletrolítico, ténpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1kV - Unipolar #50,0mm²	m	1.836,00		3,14	51,41	54,55	SINAPI - 92988
06.01.211	Cabo de cobre eletrolítico flexível, ténpera mole, encordoamento classe 2, blindado, isolamento em EPR, cobertura de PVC sem chumbo, temperatura normal de operação de 90°C, antichama, classe de tensão 3.6/6kV, conforme NBR 7286 e na cor preta							
06.01.211.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, ténpera mole, encordoamento classe 2, temperatura normal de operação de 90°C, antichama, classe de tensão 3.6/6kV - Unipolar #10,0mm²	m	4.250,00		9,89	62,53	72,42	SEINFRA - C3908
06.01.240	EMENDAS, TERMINAIS E MUFLAS							
06.01.243	Terminal contrátil (mufla) para cabos de potência							
06.01.243.01	Terminal contrátil (mufla) - para cabo #10mm² - 3,6/6kV	un	6,00		90,08	266,58	356,66	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.244	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre							
06.01.244.01	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #10mm²	un	18,00		0,81	1,71	2,52	ORSE - 7926



PLANILHA ANALÍTICA (CUCI/COTAÇÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021	PÁGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.244.02	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #16mm²	un	6,00		0,81	5,49	6,30	ORSE - 7927
06.01.244.04	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #35mm²	un	32,00		1,14	7,08	8,22	ORSE - 7928
06.01.244.03	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #25mm²	un	8,00		1,02	2,80	3,82	ORSE - 7922
06.01.244.05	Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre - #50mm²	un	21,00		1,02	9,70	10,72	ORSE - 7923
06.01.300	ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSÓRIOS							
06.01.301	Eletroduto em PVC rígido antichama, roscável, rosca paralela (BSP), conforme NBR-15465, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m							
06.01.301.01	Eletroduto em PVC rígido antichama, roscável, rosca paralela (BSP), fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø1"	vt	5,00		21,48	23,85	45,33	SINAPI - 91872
06.01.302	Eletroduto em fibra de vidro com as pontas lisas para sistema de encaixe, através de cola específica, fornecido com uma luva por vara e em vara de 6m							
06.01.302.01	Eletroduto em fibra de vidro com as pontas lisas para sistema de encaixe, através de cola específica, fornecido com uma luva por vara e em vara de 6m - Ø2"	vt	144,00		27,68	409,91	437,59	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.01.303	Eletroduto de aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, com revestimento protetor, conforme NBR-5598, rosca BSP, conforme NBR NM-ISO 7-1, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m							
06.01.303.01	Eletroduto de aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, com revestimento protetor, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø1"	vt	22,00		9,36	99,57	108,93	SINAPI - 95746
06.01.309	Duto corrugado de parede simples (anelado externamente e internamente), fabricado em PEAD							
06.01.309.01	Duto corrugado de parede simples (anelado externamente e internamente), fabricado em PEAD - DN=Ø4 - enterrado conforme a especificação	m	12,00		7,46	70,45	77,91	ORSE - 7150
06.01.310	CONDULETES							
06.01.313	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene							
06.01.313.01	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo - Tipo "LB" - Ø1"	un	4,00		12,91	22,74	35,65	ORSE - 00381 - Adaptada com substituição de insumo SINAPI - 95796
06.01.313.02	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo - Tipo "T" - Ø1"	un	20,00		16,93	21,33	38,26	SINAPI - 95802
06.01.313.03	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo - Tipo "LR" - Ø1"	un	8,00		14,33	17,46	31,79	ORSE - 00381
06.01.313.04	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo - Tipo "LL" - Ø1"	un	2,00		12,91	18,13	31,04	SINAPI - 95781
06.01.313.05	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo - Tipo "C" - Ø1"	un	2,00		12,86	17,00	29,86	SINAPI - 95782
06.01.313.06	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo - Tipo "E" - Ø1"	un	9,00		12,86	18,43	31,29	
06.01.316	Condulete em fibra de vidro, sem rosca e tampa com vedação por borracha fixado por parafusos em aço inox para fixação das tampas.							
06.01.316.01	Condulete em fibra de vidro - Tipo "LB" - Ø2"	un	9,00		10,16	224,25	234,41	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica




Comissão de Implantação do Sistema de Controle de Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CUCOTACÕES)

SITIOLOGICAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021	PÁGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.316.02	Condutete em fibra de vidro - Tipo "LR" - Ø2"	un	24,00		10,16	224,25	234,41	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.316.03	Condutete em fibra de vidro - Tipo "T" - Ø2"	un	6,00		10,16	269,62	279,78	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.316.04	Condutete em fibra de vidro - Tipo "TB" - Ø2"	un	45,00		10,16	224,25	234,41	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.316.05	Condutete em fibra de vidro - Tipo "C" - Ø2"	un	10,00		10,16	148,82	158,98	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.330	ACESSÓRIOS							
06.01.339	Curva 90° em aço-carbono, galvanizado à quente, raio standart							
06.01.339.01	Curva 90° em aço-carbono - Ø1" (BSP)							
06.01.339.1	Curva 90° em fibra de vidro com as pontas lisas para sistema de encaixe, através de adesivo estrutural epóx	un	8,00		7,53	15,44	22,97	SINAPI - 91893
06.01.339.1.01	Curva 90° em fibra de vidro - Ø2"							
06.01.342	Luva em aço carbono, galvanizado à quente, rosca paralela (BSP)	pç	3,00		19,81	97,74	117,55	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.342.01	Luva em aço carbono - Ø1" (BSP)							
06.01.342.1	Luva em fibra de vidro com as pontas lisas para sistema de encaixe, através de adesivo estrutural epóx	un	8,00		4,88	4,98	9,86	SINAPI - 95754
06.01.342.1.01	Luva em fibra de vidro - Ø2"							
06.01.345	Prensa cabo em nylon, com bucha de neoprene, rosca interna e externa paralela (BSP)	pç	6,00		8,09	15,07	23,16	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.345.01	Prensa cabo em nylon - Ø1"							
06.01.347	Adaptador cola-rosca em fibra de vidro com uma ponta lisa outra ponta rosca NPT	un	20,00		2,16	8,60	10,76	IOPEs - 152042
06.01.349	Cola epox para eletroduto de fibra de vidro	pç	48,00		16,98	22,59	39,57	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.01.350	LEITOS E ACESSÓRIOS	kg	10,00			194,04	194,04	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica


[Handwritten signature]



Comissão de Implantação
de Sistema de Controle de
Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)


SÍTIOLocal: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021	PÁGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.351	Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m							
06.01.351.01	Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m - perfil "U" de 19 x 76mm (aba interna), chapa distanciada a cada 250mm, A = 200mm, B = 75mm	un	3,00		10,81	399,72	410,53	CPOS - 38.12.086 - Utilizando um insumo mais próximo ao solicitado pelo projeto
06.01.360	Acessórios							
06.01.371	Grapa para Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido	pç	20,00		9,01	8,94	17,95	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.01.373	Junção 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido							
06.01.373.01	Junção 90° - aba de 75mm	un	10,00		7,38	7,06	14,44	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE próximo ao solicitado pelo projeto
06.01.375	Proteção para ligação em painel, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido							
06.01.375.01	Proteção para ligação em painel - A = 200mm	un	5,00		7,38	16,51	23,89	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.01.500	PERFILADOS E ACESSÓRIOS							
06.01.501	Perfilado perfurado em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido							
06.01.501.01	Perfilado perfurado - 19x38mm,, fornecido em peça de 6,0m	un	2,00		18,45	46,20	64,65	ORSE - 9669 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.501.02	Perfilado perfurado - 38x38mm,, fornecido em peça de 6,0m	un	2,00		18,45	84,00	102,45	ORSE - 9669
06.01.550	FERRAGENS							
06.01.557	Abraçadeira tipo unha reforçada com base em ferro nodular galvanizado à quente, fornecida completa							
06.01.557.01	Abraçadeira tipo unha reforçada - Ø1"	un	20,00		3,93	0,88	4,81	IOPEs - 160322 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.558	Abraçadeira tipo união horizontal em ferro nodular galvanizado à quente, fornecida completa							
06.01.610	Porca losangular, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido	un	54,00		3,93	8,05	11,98	IOPEs - 160322 - Adaptada com substituição de insumo de valor próximo ao solicitado pelo projeto
06.01.610.01	Porca losangular - Ø1/4" - com mola	pç	40,00		1,81	0,27	2,08	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica



Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo


PLANILHA ANALÍTICA (CUCI/COTAÇÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.636	Suspensão tipo gancho curvo para instalação de luminária em eletroduto	un	24,00		2,03	5,08	7,11	SINAPI - 82846
06.01.650	GRAMPOS, CONECTORES E PRESILHAS							
06.01.672	Grampo tipo "U" em aço 1020 galvanizado à quente, com porcas rosca "NC", arruelas lisa e de pressão							
06.01.672.01	Grampo tipo "U" em aço - Ø2"	pç	576,00		3,05	4,21	7,26	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e EMBASA, conforme especificação técnica
06.01.674	Luva de emenda a compressão para cabos flexível							
06.01.674.01	Luva de emenda a compressão - #10 mm²							
06.01.675	Presilha em chapá, com furo, para fixação dos cabos	pç	4,00		1,69	0,76	2,45	SEDOP - 171119 - Adaptada com substituição de insumo
06.01.675.01	Presilha em chapá - para cabo #50mm², de latão	un	80,00		0,20	1,33	1,53	ORSE - 11006
06.01.676	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre							
06.01.676.01	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre - cabo #50 mm² - cabo #50 mm² (paralelos)	un	8,00		7,20	16,73	23,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SBC, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.676.02	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre - cabo #50 mm² - passante e cabo #50 mm² - derivação	un	17,00		7,20	16,73	23,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SBC, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.676.03	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre - cabo #50 mm² - passante e cabo #16 mm² - derivação	un	2,00		7,20	16,73	23,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SBC, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.676.04	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre - cabo #50mm² e cabo #50mm² (cabos passantes)	un	82,00		7,20	16,73	23,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SBC, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.676.05	Conector à compressão irreversível, entre cabos de cobre - cabo #50mm² e cabo #50mm² (cabos cruzados)	un	2,00		7,20	16,73	23,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SBC, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.01.677	Conector à compressão irreversível, entre cabo de cobre e haste de aterramento ou vergalhão de construção	un	42,00		7,20	39,53	46,73	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e SBC, próximos ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica



PLANILHA ANALÍTICA (CUI/COTAÇÕES)


SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.681	Supporte fixador para sistema de SPDA, instalado sem furo, para aplicação com adesivo epóxi ou poliuretano, fornecido completo							
06.01.681.01	Supporte fixador para sistema de SPDA - tipo Aderidisco de 60mm de diâmetro, com parafuso inox de Ø1/4" com porca	un	32,00		27,02	13,44	40,46	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.01.750	CAPTORES, HASTES, MASTROS E TERMINAIS AÉREOS							
06.01.752	Haste de aterramento de aço cobreado, fabricado com núcleo de aço SAE 1010/20 e revestida em cobre pelo processo de deposição eletrolítica com no mínimo 95% de pureza e sem traços de zinco, camada mínima de 0,254mm. Deverá atender os requisitos de ABNT - NBR 13571 e UL 467							
06.01.752.01	Haste de aterramento de aço cobreado - Ø3/4"x3,0m							
06.01.755	Terminal aéreo	un	42,00		14,25	112,96	127,21	SINAPI - 96986
06.01.755.01	Terminal aéreo - em aço galvanizado a fogo Ø 5/16" - h=0,25m, com base, fornecido completo							
06.01.800	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS							
06.01.830	Luminárias Industriais	un	12,00		18,02	11,03	29,05	SINAPI - 72315
06.01.834	Luminária industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, e refletor facetado em alumínio com acabamento de alto brilho, soquete bipino (G-13)							
06.01.834.01	Luminária industrial pendente - para duas lâmpadas de LED tubulares de 18W - T8 tubular - 6500K	un	12,00		18,02	199,61	217,63	CPOS - 41.14.600
06.01.841	Luminária a prova de tempo, fabricada (corpo, grade) em alumínio fundido, proteção em vidro temperado vedado com guarnição de neoprene, soquete E-27							
06.01.841.01	Luminária a prova de tempo - para uma lâmpada compacta de 23W - 5000K (tipo arandela 45°)	un	2,00		13,34	171,21	184,55	SINAPI - 97607
06.01.860	Acessórios							
06.01.861	Bloco autônomo para iluminação de emergência, dotado de bateria selada de 6V, alimentação bivolt 127V ou 220V							
06.01.861.01	Bloco autônomo para iluminação de emergência - dois faróis com lâmpada halógena de 12,5W	un	3,00		18,45	502,00	520,45	ORSE - 90556
06.01.862	Bloco autônomo para iluminação de emergência, dotado de bateria selada, alimentação bivolt 127V ou 220V							
06.01.862.01	Bloco autônomo para iluminação de emergência - LED - 127/220V (Bivolt) c/ indicação "Saída"	un	1,00		10,16	23,14	33,30	ORSE - 10765
06.01.882	Relé fotoeletrônico, com sistemas de proteção contra curto-circuito na carga e transientes de tensão da rede elétrica, caixa de montagem em policarbonato de alto impacto, grau de proteção IP-67, sistema automático de tensão e com suporte para instalação/fixação (fornecido completo)							



PLANILHA ANALÍTICA (CUI/COTAÇÕES)

SÍTIO LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.01.882.01	Relé fotoeletrônico - 600W - 220V	un	1,00		12,91	43,90	56,81	SINAPI - 83399
06.01.884	Lâmpada LED tubular T8							
06.01.884.01	Lâmpada LED tubular T8 - 18W - 6500K	un	24,00				Incluída no item da luminária	
06.01.885	Lâmpada LED Bulbo, soquete E27							
06.01.885.01	Lâmpada LED Bulbo, soquete E27 - 23W - 6500K	un	2,00				Incluída no item da luminária	
06.01.900	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS							
06.01.901	Conjunto de Interruptor em material termoplástico, com contatos de prata, componentes elétricos de cobre, 10A/250V e tomada em material termoplástico, com contatos em prata, componentes elétricos de cobre, classe I, 10A / 250V, fornecido completo							
06.01.901.01	.01 - um interruptor de uma seção simples + tomada - montados em condutete de alumínio simples à prova de tempo	un	1,00		19,49	20,07	39,56	SINAPI - 92023
06.01.905	Interruptor em material termoplástico, com contatos de prata, componentes elétricos de cobre, 10A/250V, fornecido completo							
06.01.905.01	.01 - um interruptor de três seções simples - montado em condutete de alumínio simples à prova de tempo	un	1,00		22,52	26,28	48,80	SINAPI - 91967
06.01.907	Tomada em material termoplástico, com contatos em prata, componentes elétricos de cobre, classe I, 10A / 250V, fornecido completo							
06.01.907.01	.01 - uma tomada - montada em condutete de alumínio simples à prova de tempo	un	8,00		13,62	12,86	26,48	SINAPI - 91996
06.01.950	GERAIS							
06.01.951	Arame de aço carbono galvanizado à quente							
06.01.951.01	Arame de aço carbono - nº 12 BWG	kg	2,00		3,60	24,65	28,25	SINAPI - 75479
06.01.953	Caixa de inspeção de aterramento							
06.01.953.01	Caixa de inspeção de aterramento - Ø30cm, h=40cm, cilíndrica sem fundo, com tampa de ferro	un	2,00		27,02	193,28	220,30	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.01.961	Impressão do diagrama unifilar do Prédio do ALS sobre película adesiva, laminada em uma face e aplicada sobre painel emoldurado; o painel deverá ser executado com MDF com espessura de 2cm, moldura reta na cor preta que deverá proteger e se sobrepôr às bordas da impressão							
06.01.961.01	Impressão do diagrama unifilar da SE sobre película adesiva - tamanho: mínimo A0	un	1,00		482,89	383,41	866,30	SINAPI - 77023
06.10.000	SERVIÇOS DIVERSOS							
06.10.101	Manual							


[Handwritten signature]



PLANILHA ANALÍTICA (CUI/COTACÕES)

SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.10.101.01	ESCAVAÇÃO DE VALAS - Manual - Valas: Dimensões: C=48m x L=1m x P=0,6m - KF ALS	m³	30,00		74,61		74,61	ORSE-2502
06.10.103	Reaterro (p/ malha de terra e anéis de equalização)							
06.10.103.01	Reaterro (p/ malha de terra e anéis de equalização) - KF-ALS	m³	60,00	6,80	0,33	1,77	8,90	SINAPI - 93371
06.10.200	LASTROS							
06.10.202	Pedra britada limpa (p/malha de terra, anéis de equalização e caixas de inspeção)							
06.10.202.01	Pedra britada limpa (p/malha de terra, anéis de equalização e caixas de inspeção) - n°2	m³	5,00		33,16	72,20	105,36	ORSE-2657
06.11.000	SISTEMA ALS							
06.11.100	SUBSISTEMA DE APROXIMAÇÃO E DE CABECEIRA / FIM DE PISTA							
06.11.101	APROXIMAÇÃO					4.968.689,70	4.968.689,70	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTACÃO, conforme especificação técnica
06.11.101.01	.01 - Luminárias elevada de aproximação com lente branca, com lâmpada do tipo LED	un	32,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.02	.02 - Transformadores isoladores	un	92,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.03	.03 - Kits conectores 5kV	un	92,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.04	.04 - Cabos conectores duplo 2 x 2,5mm com 7,5m	un	92,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.05	.05 - Torres Frangíveis	un	8,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.06	.06 - Luzes Embutidas Unidirecional branca, com Lâmpada do tipo LED	un	60,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.07	.07 - Abrigos Metálico 12"	un	60,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.101.08	.08 - Juntas de borracha 12"	un	60,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.102	CABECEIRA / FIM DE PISTA							


[Handwritten signature]



Comissão de Implantação
do Sistema de Controle de
Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CUI/COTAÇÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021	PÁGINA:						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO	
06.11.102.01	.01 - Luminária Bidirecional, com lâmpada do tipo LED	un	8,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.102.02	.02 - Luminária Unidirecional, com lâmpada do tipo LED	un	10,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.102.03	.03 - Transformadores isoladores	un	18,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.102.04	.04 - Kits conectores 5KV	un	18,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.102.05	.05 - Cabos conectores duplo 2 x 2,5mm com 0,60m	un	18,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.102.06	.06 - Abrigos Metálico 12"	un	18,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.102.07	.07 - Juntas de borracha 12"	un	18,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.200	SUBSISTEMA DE FLASHES								
06.11.200.01	.01 - Luminária elevada	un	8,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.200.02	.02 - Lâmpada do tipo LED	un	8,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.200.03	.03 - Caixa de controle (unidade de descarga capacitiva)	un	8,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.200.04	.04 - Caixa de passagem	un	8,00				Incluído no item 06.11.100		
06.11.200.05	.05 - Torre Frangível	un	8,00				Incluído no item 06.11.100		



Comissão de Implantação
do Sistema de Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)

DATA: 01/12/2021

PÁGINA:

SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.11.200.06	.06 - Controle remoto	un	8,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.200.07	.07 - Cabos conectores duplo 2 x 4mm com 7,5m	un	8,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.300	SUBSISTEMA DE CONTROLE E MONITORAÇÃO							
06.11.300.01	.01 - Interface	un	1,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.300.02	.02 - Controle remoto dos flashes	un	1,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.300.03	.03 - Sistema Integrado de Controle (SIC)	un	1,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.300.04	.04 - Centrais de Controle - Servidor	un	1,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.300.05	.05 - Centrais de Controle - Cliente	un	1,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.400	SUBSISTEMA DE GERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO							
06.11.400.01	.01 - Regulador de Corrente Constante 7,5kW	un	1,00				Incluído no item 06.11.100	
06.11.400.02	.02 - Regulador de Corrente Constante 15kW	un	2,00				Incluído no item 06.11.100	
06.12.000	CABEAMENTO ESTRUTURADO - SEC							
06.12.001	Cabos e fios, conectores, DG, Rack, ferramentas, instrumentos de medição, identificação e acessórios							
06.12.001.01	Rack de piso 24Ux600Lx1100P, com porta de acrílico chaveada 4, ventiladores e régua com 12 tomadas	un	1,00		488,08	2.162,04	2.650,12	SEINFRA - C3764
06.12.001.02	Rack de parede 12Ux600Lx800P, com porta de acrílico chaveada, 4 ventiladores e régua com 12 tomadas	un	2,00		6,01	864,42	870,43	SETOP - 072226

[Handwritten signature]




PLANILHA ANALÍTICA (CUC/COTAÇÕES)

SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.12.001.05	Distribuidor interno óptico (DIO) até 12 fibras monomodo e/ou multimodos, com gaveta deslizante, área de emenda e armazenamento de excesso de fibra, altura de 1U, pintura na cor preto, para instalação em rack 19".	un	3,00		18,45	948,88	967,33	ORSE-11307
06.12.001.06	Conversor de cabo óptico monomodo para "par metálico", com conector SPC - RJ 45.	un	4,00		1,25	762,78	764,03	ORSE - 00701
	Cabo pares trançados, CAT6, blindados tipo STP, impedância mínima 100Ω e compatibilidade total com ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 CAT 6, cor AZUL OU CINZA na embalagem fast box (305m).	un	2,00		36,90	838,09	874,99	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.12.001.11	Patch cable UTP CAT 6 (cor cinza) com 2 conectores RJ 45, 1,2m	un	20,00		7,38	26,71	34,09	ORSE - 09538
06.12.001.12	Patch cable UTP CAT 6 (cor vermelho) com 2 conectores RJ 45, 1,20 m	un	20,00		7,38	26,71	34,09	ORSE - 09538
06.12.001.13	Patch cable UTP CAT 6 (cor verde) com 2 conectores RJ 45, 1,2m	un	20,00		7,38	26,71	34,09	ORSE - 09538
06.12.001.14	Patch cable UTP CAT 6 (cor amarelo) com 2 conectores RJ 45 1,2m	un	20,00		7,38	26,71	34,09	ORSE - 09538
06.12.001.15	Patch cable UTP CAT 6 (cor amarelo) com 2 conectores RJ 45 1,2m	un	20,00		7,38	26,71	34,09	ORSE - 09538
06.12.001.17	Cabo óptico subterrâneo (12 fibras), geleado, anti-roedor, monomodo.	m	3.000,00		5,76	8,06	13,82	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.12.001.18	Cordão óptico monomodo, duplex polimento SPC, capa PVC, comprimento 2,50m E2000/E2000	un	20,00		3,25	141,19	144,44	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.12.001.19	Extensão Pig-tails fibra monomodo com 1,5m, E2000	un	40,00		7,38	21,81	29,19	ORSE - 09538
06.12.050	DG/CDT de parede							
06.12.052	DG / CDT (Caixa de Distribuição) de poliéster equipada com bastidor de ferragem							
06.12.052.03	DG / CDT (Caixa de Distribuição) de poliéster equipada com bastidor de ferragem -215 mm x 320 mm x 76 mm	un	1,00		40,64	3.672,20	3.712,84	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.12.053	Adaptador da profundidade para DG / CDT de poliéster							
							Incluído no item 06.12.052.03	
06.12.053.03	Adaptador da profundidade - 215 mm x 320 mm x 76 mm	pc	1,00					
06.12.055	Bastidor de ferragem para DG de poliéster ou fixação em fundo de madeira.							
06.12.055.05	Bastidor de ferragem - para 10 blocos	pc	1,00		2,96	24,89	27,85	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.12.200	Conectores e Blocos de ligação							
06.12.201	Bloco de engate rápido							
06.12.201.02	Bloco de engate rápido - conexão 2/10	un	2,00		3,05	7,20	10,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica



PLANILHA ANALÍTICA (COTICAÇÕES)


SITIO LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.12.201.04	Bloco de engate rápido - corte 2/10	un	2,00		3,05	7,20	10,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.12.294	Ativos de rede (Switch, Roteador, SFP, KVM, etc)							
06.12.294.01	Switch escalonável, PoE, com suporte para aplicação de dados, voz e vídeo, altura de 1U. Potência mínima de 740W, 24 portas.	un	2,00		24,98	3.106,11	3.131,09	ORSE - 10726
06.12.294.02	KVM(Keyboard, Video and Mouse), tipo console com kit para montagem em rack 19", 1U, com profundidade que pode variar de 660,4 812,8 mm; alimentação: 100-240Vac (full range); Resolução mínima 1280 x 1024; tela 17"; gerenciador de cabos; teclado QWERT; touchpad integrado; ajuste do monitor "on screen" em multi linguagens; suporte para teclado, mouse e vídeo externo USB; conector legado VGA; espaço para instalação de comutador de vídeo, teclado e mouse; suporte multi servidores tipo "Daisy chain"; auto power off; suporte Windows/Linux/Mac;	un	1,00		72,06	9.240,37	9.312,43	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica
06.12.294.03	Cabo SPHD para interligações KVM - Servidores	un	2,00			44,00	44,00	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.12.294.04	SFP (Gbic) com portas TX/RX, fibra ótica Monomodo 10km.	un	6,00		7,49	666,12	673,61	ORSE - 10250
06.12.301.03	Tampa Cega 1U Horizontal	un	62,00		2,36	15,84	18,20	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.12.301.04	Patch Panels 24P para cabos CAT.6, com 1U.	un	6,00		223,38	412,93	636,31	SINAPI-98302
06.12.320	Accessórios de proteção elétrica							
06.12.322	Barra de aterramento							
06.12.322.02	Barra de aterramento - Para Blocos Engate Rápido (BER) de 10 pares	pç	2,00		3,05	7,20	10,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.12.350	Accessórios para identificação do DG/CDT/Rack e blocos							
06.12.356	Etiqueta adesiva p/ identificação de porta LATERAL	pç	2,00		0,20	17,44	17,64	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.12.600	Tempo de programação, treinamento, configuração							
06.12.600.01	Programação, configuração e manutenção do KVM	h	8,00		24,98		24,98	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.12.600.02	Programação, configuração e manutenção do Switch.	h	8,00		24,98		24,98	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica



Centro de Implantação
de Sistemas de Energia de
Emprego Aberto

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)


SÍTIO LOCAL: CANDAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANDAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.13.050	LANÇAMENTO DE CABO DE PAR METÁLICO E FIBRA ÓPTICA							
06.13.057	Fusão em cabo óptico							
06.13.057.04	Fusão em cabo óptico - 12 fibras	un	25,00	1,72	33,65	2,46	37,83	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, ORSE e SEINFRA, conforme especificação técnica
06.13.061	Certificação de cabos UTP e/ou STP (8vias) instalados em Rack/Patch Panel/Ponto de Telecomunicação							
06.13.061.01	Certificação de cabos UTP e/ou STP - 4 pares	un	50,00		39,20		39,20	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.13.064	Teste e certificação de link óptico através de Powermeter e/ou OTDR, adequação de DG óptico, equipamento ativo de rede (roteador, switch, multiplexador e conversor).	hh	25,00		39,20		39,20	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.14.000	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI							
06.14.100	Central de detecção de alarmes de incêndio							
06.14.100.01	Panel SDAI Analógico, Endereçável, Algorítmico, gerenciamento remoto via BMS.	un	1,00		45,04	38.665,33	38.710,37	SINAPI - 75490 Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.14.100.03	Módulo laço para dispositivos endereçáveis	un	2,00		10,16	179,73	189,89	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.14.100.04	Módulo de conexão de rede padrão Ethernet TCP/IP.	un	2,00		10,16	179,73	189,89	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.14.100.05	Licença de software para integração da central SDAI ao BMS	un	1,00			470,00	470,00	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.14.200	Dispositivos de detecção							
06.14.200.01	Módulo de Interface de Relé de alta potência, endereçável.	un	3,00		10,16	179,73	189,89	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.14.200.04	Sensor optico e térmico endereçável.	un	2,00		18,45	377,36	395,81	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.14.200.05	Detector multissensor ótico/ temperatura / químico, endereçável e analógico.	un	2,00		18,45	377,36	395,81	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica



Comissão de Implantação
de Sistemas de Controle de
Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)


SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.14.300.07	Base para sensores endereçáveis.	un	16,00				Incluída nos sensores	
06.14.300.08	Acionador manual de Alarme e endereçável.	un	4,00		18,45	168,91	187,36	ORSE - 12016
06.14.300.09	Dispositivos de sinalização óptica endereçável.	un	4,00		25,83	153,04	178,87	ORSE - 11824
06.14.300.10	Dispositivos de sinalização sonora endereçável.	un	4,00		18,45	248,91	267,36	ORSE - 10446 - Com inclusão de mão de obra
06.14.300	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios							
06.14.300.01	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m, Ø 3/4".	un	20,00		7,57	74,00	81,57	SINAPI - 95745
06.14.300.03	Eletroduto metálico flexível a prova de tempo, fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com polivinil clorídrico, terminais de alumínio fundido ou de latão, rosca BSP - macho/macho, Ø 3/4".	m	50,00		5,41	50,28	55,69	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.14.300.04	Condutete Tipo X, em alumínio injetado, com rosca paralela (BSP) e tampa aparafusada, Ø 3/4".	un	30,00		11,07	16,54	27,61	ORSE - 00380
06.14.300.05	Caixa de passagem, sobrepor, em alumínio sílicio injetado, rosca paralela (BSP), com tampa aparafusada, Ø 3/4", 3"x3" (octogonal).	un	25,00		9,80	5,27	15,07	SBC - 061497
06.14.300.06	Caixa de passagem, sobrepor, em alumínio sílicio injetado, rosca paralela (BSP), com tampa aparafusada, Ø 3/4", 4"x4" (quadrada).	un	10,00		10,81	10,78	21,59	ORSE - 11415
06.14.300.10	Conector eletroduto-caixa redonda, macho, rosca BSP, Ø 3/4"	un	55,00		1,14	2,11	3,25	ORSE - 11304
06.14.300.11	Curva 90°, em Alumínio-silício, rosca paralela (BSP), raio standard, Ø 3/4"	un	55,00		8,61	11,36	19,97	SINAPI - 91914 - Adaptada com substituição de insumo
06.14.300.13	Tampa cega em alumínio para condutete	un	55,00				Incluída no condutete	
06.14.300.14	Arruela em alumínio sílicio, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto, Ø 3/4"	un	55,00		0,36	0,58	0,94	SINAPI - 73542
06.14.300.15	Bucha em alumínio sílicio, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto, Ø 3/4"	un	55,00		0,20	1,13	1,33	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.14.300.17	Conector prensa cabo para condutete Ø 3/4"	un	20,00		0,20	4,61	4,81	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.14.300.18	Fita autoadesiva, cor vermelha, 19mm x 20m, para sinalização da infra de eletrodutos SDAL	un	5,00		0,20	36,78	36,98	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.14.300.19	Saída horizontal lateral de eletrocalha para eletroduto, Ø 3/4"	un	10,00		3,60	4,02	7,62	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.14.500	Cabos, fios, terminais							



Comissão de Implantação
do Aeroporto de
Espetro Alvo

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)


SITIO LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.14.500.01	Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC antichama, isolamento externo cor vermelha, classe 105°C, classe de isolamento 750V, multi vias com blindagem eletrolítica e armação em trança de cobre estanhado, conforme NBR NM 280 e NBR 6251 - 3 x 1,5mm².	m	130,00		3,69	6,47	10,16	ORSE - 11413
06.14.500.03	Cabo paralelo cristal, cobre; 1,5 mm2, classe 750V, antichama, rolo 100m.	un	3,00		36,03	286,00	322,03	ORSE - 00417
06.14.500.07	Terminal tipo ilhós, isolado cor azul, para cabos 1,5 mm2	un	100,00		0,20	0,66	0,86	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.14.500.08	Terminal tipo ilhós, isolado cor branco, para cabos 2,5 mm2	un	100,00		0,20	0,67	0,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação, conforme especificação técnica
06.14.600	Tempo de programação, treinamento, configuração							
06.14.600.01	Horas de programação, configuração SDAI	h	40,00		78,87		78,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.16.000	SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV							
06.16.100	Central de Supervisão e Armazenamento							
06.16.100.01	Software para Sistema de Gerenciamento de stream de vídeo, stream de gravação simultâneas em câmeras IP, licença versão SERVER.	un	1,00			1.753,43	1.753,43	SEINFRA - C4179
06.16.100.02	Licença de vídeo analítico para câmeras IP	un	10,00			470,00	470,00	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.16.100.03	Servidor para Sistema de Gerenciamento de Imagens, modelo rack padrão 19"	un	1,00				Incluído no item 06.16.100.08	
06.16.100.04	Estação de Trabalho para visualização/operação remota e auditoria de imagens.	un	1,00			2.455,01	2.455,01	Montagem da composição utilizando insumo ORSE
06.16.100.05	Licença Windows Server 2019 - Standard.	un	1,00			701,36	701,36	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.16.100.06	Monitor de vídeo 24" p/ estação remota.	un	1,00			768,69	768,69	Montagem da composição utilizando insumo ORSE, conforme especificação técnica
06.16.100.07	Licença Windows 10 - Pro, para estações remotas de operação/configuração - SASP	un	1,00			1.083,02	1.083,02	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica



PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA:	01/12/2021					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.16.100.08	Storage 12TB para armazenamento de vídeo/imagens, modelo rack padrão 19", RAID 1.	un	1,00			16.588,56	16.588,56	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.16.200	Câmeras e Acessórios							
	Câmera IP tipo bullet: PoE, 10MP mínimo; AVF - variação de foco automático; DORI cobertura: Detecção-30m, Observação-15m, Reconhecimento-6m, Identificação-3m, padrão EN-62676-4; IVA- vídeo analítico inteligente embarcado; E-PTZ, 1080p; WDR mínimo 70db; projetor infra vermelho, alcance igual detecção.	un	4,00		199,84	3.568,08	3.767,92	ORSE - 11519
06.16.200.02	Câmera Panorâmica tipo fish eye 180°, 12MP mínimo; DORI cobertura: Detecção-30m, Observação-15m, Reconhecimento-6m, Identificação-3m; padrão EN-62676-4; IVA- vídeo analítico inteligente embarcado; E-PTZ, 1080p; WDR mínimo 70db; projetor infra vermelho alcance igual detecção.	un	4,00		199,84	344,92	544,76	ORSE - 12165
06.16.300	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios							
	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m, Ø 3/4".	un	30,00		7,57	74,00	81,57	SINAPI - 95745
06.16.300.01	Eletroduto metálico flexível a prova de tempo, fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com polivinil clorídrico, terminais de alumínio fundido ou de latão, rosca BSP - macho/macho, Ø 3/4".	m	20,00		5,41	50,28	55,69	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica
06.16.300.02	Conector eletroduto-caixa redonda, macho, rosca BSP Ø3/4"	un	30,00		1,14	2,11	3,25	ORSE - 11304
06.16.300.03	Curva 90° 3/4" em aço-carbono, galvanizado à quente, rosca paralela (BSP), raio standard	un	30,00		8,61	11,36	19,97	SINAPI - 91914 - Adaptada com substituição de insumo
06.16.300.04	Arruela em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa Ø3/4"	un	30,00		0,36	0,58	0,94	SINAPI - 73542
06.16.300.05	Bucha em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa Ø3/4"	un	30,00		0,20	1,13	1,33	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.16.300.06	Prensa cabos Ø 3/4	un	30,00		0,20	4,61	4,81	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.16.300.07	Caixa de passagem aço galvanizado 20x20x20cm	un	10,00		5,41	42,46	47,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, próximo ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.16.600	Tempo de programação, treinamento, configuração	h	40,00		78,87		78,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.16.600.01	Horas de programação, configuração CFTV	h	40,00		78,87		78,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica

[Handwritten signature]



PLANILHA ANALÍTICA (CUCOTOTAÇÕES)

SITIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021	PÁGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
<u>06.17.000</u>	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - SCA							
06.17.200	Servidor, estação de trabalho e software aplicativo de Controle de Acesso	un	1,00			1.753,43	1.753,43	SEINFRA - C4179
06.17.200.01	Software Aplicativo de Controle de Acesso (licenças para total de UCL)	un	1,00			470,00	470,00	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.17.200.02	Licença de Software Aplicativo de visualização Controle de Acesso(LAN)	un	1,00			2.455,01	2.455,01	Montagem da composição utilizando insumo ORSE, conforme especificação técnica
06.17.200.03	Estação de Trabalho remota de operação SCA e emissão de crachás, com monitor, teclado e mouse.	un	1,00			1.083,02	1.083,02	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.17.200.04	Licença Windows 10 - Pro, para estação remota de operação/configuração - SCA	un	1,00					
<u>06.17.300</u>	Unidades de Controle Leitoras - UCL							
06.17.301.01	Unidade de Controle Local ou CPU de Controle de leitoras com múltiplas interfaces Weigand; mínimo de 4 INPUT e 4 OUTPUT digitais, por módulo; capacidade de expansão, etc.	un	1,00			5.342,71	5.342,71	SEINFRA - C4563
06.17.301.02	Leitora para cartão de proximidade, interface Weigand 10 vias, alimentação DC 5V, instalação: tempo e superfícies metálicas, IP 67, compatível com cartões formato MIFARE, escrita e leitura, alcance de leitura mínimo 80mm.	un	4,00			1.345,25	1.345,25	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.17.301.03	Leitora de mesa para cartão de proximidade padrão MIFARE, 13,56 MHz, interface USB 2.0, licença de software incluída.	un	1,00			1.345,25	1.345,25	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.17.301.05	Fechaduras eletromagnéticas por contato, capacidade mínima 200 kgf.	un	1,00		18,45	608,58	627,03	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.17.301.06	Bateria selada, chumbo ácida, tensão DC 12V/9Ah.	un	1,00		11,07	156,80	167,87	Montagem da composição utilizando insumo ORSE, próximo ao solicitado pelo projeto, conforme especificação técnica
06.17.301.07	Fonte de alimentação com função recarga de bateria (12V/7A) tensão de Entrada AC 100-240V automática, tensão de Saída DC 12V capacidade máima de corrente 3A, potência mínima de saída 40W.	un	1,00		18,45	134,53	152,98	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.17.301.08	Kit sensor magnético para abertura de porta, tipo magnético, com fio, invólucro em polipropileno, cor branca.	un	5,00		10,16	82,93	93,09	ORSE - 10004
<u>06.17.400</u>	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios							
06.17.400.01	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m.							




Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.17.400.01.01	Eletróduto em aço-carbono, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø 3/4"	un	30,00		7,57	74,00	81,57	SINAPI - 95745
06.17.500	Cabos, fios, terminais, acessórios							
06.17.500.01	Condutor cobre paralelo, cristal, polarizado, 2,5 mm2, classe 750V, antichama. Rolo 100m	un	2,00		36,90	225,00	261,90	ORSE - 8714
06.17.500.02	Cabo manga 10 vias x 26AWG, com blindagem em trama de cobre estanhado.	m	200,00		0,87	9,35	10,22	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação ,conforme especificação técnica
06.17.500.03	Terminal tipo ilhós, isolado cor azul, para cabos 0,5 mm2	un	50,00		0,20	0,28	0,48	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação ,conforme especificação técnica
06.17.500.04	Terminal tipo ilhós, isolado cor branco, para cabos 2,5 mm2	un	50,00		0,20	0,67	0,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação ,conforme especificação técnica
06.17.500.05	Espaguete termocostrato para fio 1,5mm2	m	20,00		1,98	1,18	3,16	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação ,conforme especificação técnica
06.17.500.06	Espaguete termocostrato para fio 2,5mm2	m	20,00		1,98	1,11	3,09	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação ,conforme especificação técnica
06.17.600	Tempo de programação, treinamento, configuração							Montagem da composição utilizando insumos SINAPI , conforme especificação técnica
06.17.600.01	Horas de programação, configuração SCA	h	16,00		78,87		78,87	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI , conforme especificação técnica
06.21.000	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL - SASP							
06.21.100	Software do Sistema de Supervisão e Controle Predial							
06.21.100.01	Licença full de software tipo BMS (Building Manager System) gerenciamento para integração dos sistemas SDAI, Controle de Acesso e CFTV; com licença para aquisição de imagens via rede Ethernet e protocolo TCP/IP; elaboração de scripts (configuração ou programação) de procedimentos automáticos em caso de alarmes; monitoração tempo real de transações.	un	1,00			6.773,92	6.773,92	SEINFRA - C4179
06.21.100.02	Licença visualização/operação LAN (CLIENT) do sistema SASP	un	2,00			470,00	470,00	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica
06.21.100.03	Licença visualização/operação INTERNET (CLIENT) do sistema SASP	un	2,00			470,00	470,00	Montagem da composição utilizando insumo SEINFRA, conforme especificação técnica

[Handwritten signature]



Comissão de Implantação
do Sistema de Controle de
Espaço Aéreo

PLANILHA ANALÍTICA (CCU/COTAÇÕES)

SÍTIO/LOCAL: CANOAS (RS) - AERÓDROMO		DATA: 01/12/2021						
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
06.21.100.04	Licença Windows Server 2019 - Standard.	un	1,00			701,36	701,36	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.21.100.05	Licença Windows 10 - Pro, para estações remotas de operação/configuração - SASP	un	2,00			1.083,02	1.083,02	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.21.200	Hardware do Sistema de Supervisão e Controle Predial						Incluído no item 06.21.200.02	
06.21.200.01	Servidor Sistema SASP - gabinete metálico padrão de rack 19"	un	1,00					Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.21.200.02	Storage 12TB, 32GB RAM DDR4, para armazenamento de transações e eventos do SASP, modelo para rack padrão 19", RAID1	un	1,00			16.588,56	16.588,56	Montagem da composição utilizando Cotação, conforme especificação técnica
06.21.600	Tempo de programação, treinamento, configuração							Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
06.21.600.01	Horas de programação, configuração SASP	h	80,00		78,87		78,87	

Handwritten signature

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE:		
06.01.180.01		Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) - Vac 380V					un		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	20,32	17,27				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	15,71	14,14				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		31,41
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		31,41
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
26843	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E TRANSIENTES (DPST) COMPOSTO DE VARISTORES COM PROTEÇÃO TÉRMICA E FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO DE 200KA, CORRENTE DE SURTO NOMINAL DE 80KA PARA 8/20ΜS, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA DE 200KA PARA 8/20ΜS, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE ALUMÍNIO IP65 ACOPLADA AO QUADRO (CONFORME UL 1449 ED.2). 380V.	UN	1,00000	5.549,50	5.549,50				
20253	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM	UN	1,00000	97,76	97,76				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		5.647,26
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		5.678,67
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		5.678,67

06.01.180.01



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.01.206.01	SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 2A - #16,0mm²	UNIDADE: m						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	20,32	2,64			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	15,71	2,04			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					4,68			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					4,68			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,02000	16,16	16,48			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					16,48			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					21,16			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					21,16			
Observações: SINAPI - 72251								

06.01.206.01


Handwritten signature and initials

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE:		
06.01.207.01		Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 70°C, tensão de isolamento de 450/750V - Unipolar #2,5mm²					m		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	20,32	0,61				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	15,71	0,47				
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		1,08		
					ENCARGOS SOCIAIS				
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		1,08		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,010	2,73	0,03				
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,190	2,36	2,81				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		2,84
Observações: SINAPI - 91926							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		3,92
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		3,92

06.01.207.01



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3) Data Base do custo: dez-21

CÓDIGO: 06.01.209.04 SERVIÇO: Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, classe térmica de 90°C, tensão de isolamento de 0,6/1KV - Unipolar #35,0mm² UNIDADE: m

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UND, QUANT., UTIL. OPERAT., UTIL. IMPROD., CUSTO OPER, CUSTO IMPROD, CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

Table with columns: CÓDIGO, MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR, UND, CONSUMO, CUSTO HORÁRIO, CUSTO TOTAL

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2,63

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2,63

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAIS/SERVIÇOS, UND, CONSUMO, CUSTO UNITÁRIO, CUSTO TOTAL

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 36,08

Observações: SINAPI - 92986

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 38,71

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 38,71

06.01.209.04

Handwritten signatures and initials



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.01.303.01	SERVIÇO: Eletroduto de aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, com revestimento protetor, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø1"	UNIDADE: vr						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	20,32	5,28			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	15,71	4,08			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					9,36			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					9,36			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
21136	SEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	3,15	30,03	94,59			
2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,00	4,98	4,98			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					99,57			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					108,93			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					108,93			

Observações:

SINAPI - 95746

06.01.303.01



CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.01.309.01	SERVIÇO: Duto corrugado de parede simples (anelado externamente e internamente), fabricado em PEAD - DN=Ø4 - enterrado conforme a especificação		UNIDADE: m					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	16,58	7,46			
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		7,46	
					ENCARGOS SOCIAIS			
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		7,46	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
03454/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar	m	1,0150000	69,41	70,45			
Observações:					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		70,45	
ORSE - 7150					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		77,91	
					BDI			
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		77,91	

06.01.309.01



CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO





Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.01.316.02	SERVIÇO: Condutele em fibra de vidro - Tipo "LR" - Ø2"		UNIDADE: un					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	20,32	10,16			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		10,16		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		10,16		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-20	CONDULETE TIPO LR 2"	un	1,0000000	224,25	224,25			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO, conforme especificação técnica					(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		224,25	
					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		234,41	
					BDI			
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		234,41	


06.01.316.02

CÓDIGO		SERVIÇO:					UNIDADE:					
06.01.351.01		Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m - perfil "U" de 19 x 76mm (aba interna), chapa distanciada a cada 250mm, A = 200mm, B = 75mm					un					
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3) Data Base do custo: dez-21												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO				
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL							
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	20,32	6,10							
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	15,71	4,71							
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		10,81						
				ENCARGOS SOCIAIS								
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		10,81						
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL							
P.04.000.065641	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 300 x 100 mm, ref. Mopa ou equivalente	M	3,0000000	133,24	399,72							
Observações: CPOS - 38.12.086 - Utilizando um insumo mais próximo ao solicitado pelo projeto						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		399,72				
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)						410,53
						BDI						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL						410,53						

06.01.351.01

 CTCEA		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO				 Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo		
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)					Data Base do custo: dez-21			
CÓDIGO: 06.01.375.01		SERVIÇO: Proteção para ligação em painel - A = 200mm				UNIDADE: un		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					7,38			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					7,38			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
04107/ORSE	Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000000	16,51	16,51			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					16,51			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					23,89			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					23,89			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE , conforme especificação técnica								

06.01.375.01



CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE		
06.01.674.01		Luva de emenda a compressão - #10 mm ²					pc		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	20,32	1,22				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	15,71	0,47				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		1,69
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		1,69
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
M102800030	LUVA DE EMENDA P/ FIO OU CABO, A COMPRESSAO POR INDENTACAO, DE COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, BITOLA 10mm ²	UN	1,000000	0,76	0,76				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		0,76
Observações: SEDOP - 171119 - Adaptada com substituição de insumo							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		2,45
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		2,45

06.01.674.01

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE	
06.01.755.01		Terminal aéreo - em aço galvanizado a fogo Ø 5/16" - h=0,25m, com base, fornecido completo					un	
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3) Data Base do custo: dez-21								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,32	10,16			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,71	7,86			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 18,02								
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 18,02								
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
11052/ORSE	Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm	un	1,0000000	11,03	11,03			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 11,03								
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 29,05								
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL 29,05								
Observações: SINAPI - 72315								

06.01.755.01

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE		
06.10.103.01		Reaterro (p/ malha de terra e anéis de equalização) - KF-ALS					m³		
OBRA:		SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)					Data Base do custo:		
							dez-21		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	0,022		186,07	186,07	4,09	
C5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00		0,029	75,57	75,57	2,19	
C91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00	0,01		30,77	30,77	0,31	
C91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00		0,009	22,89	22,89	0,21	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		6,80
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	16,58	0,33				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		0,33
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		0,33
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
C95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	1,000000	1,77	1,77				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		1,77
Observações:							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		8,90
SINAPI - 93371							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		8,90

06.10.103.01

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE			
06.10.202.01		Pedra britada limpa (p/malha de terra, anéis de equalização e caixas de inspeção) - n°2					m³			
CÓDIGO		EQUIPAMENTO		UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL										
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL		
C88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2,00	16,58	33,16		
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA										
ENCARGOS SOCIAIS										
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL										
CÓDIGO		MATERIAIS/SERVIÇOS			UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			M3	1,200	60,17	72,20		
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL										
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)										
BDI										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										
Observações:										
ORSE-2657										
72,20										
105,36										
105,36										

06.10.202.01

H

A

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE	
06.12.001.05		Distribuidor interno óptico (DIO) até 12 fibras monomodo e/ou multimodos, com gaveta deslizante, área de emenda e armazenamento de excesso de fibra, altura de 1U, pintura na cor preto, para instalação em rack 19".					un	
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO								
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)						Data Base do custo:		dez-21
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,32	10,16			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,58	8,29			
					(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		18,45	
					ENCARGOS SOCIAIS			
					(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		18,45	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
12167/ORSE	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	1,0000000	948,88	948,88			
Observações:						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		948,88
ORSE-11307						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		967,33
						BDI		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		967,33

06.12.001.05

H

F

CÓDIGO		SERVIÇO:					UNIDADE:		
06.12.001.11		Cabo pares trançados, CAT6, blindados tipo STP, impedância mínima 100Ω e compatibilidade total com ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 CAT 6, cor AZUL OU CINZA na embalagem fast box (305m).					un		
OBRAS: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo:					dez-21		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,32	20,32				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,58	16,58				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								36,90	
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								36,90	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
39599	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	305,00	2,21	674,05				
344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	5,063	32,40	164,04				
Observações:								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	838,09
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica								CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	874,99
								BDI	
								CUSTO UNITÁRIO TOTAL	874,99

06.12.001.11



CÓDIGO		SERVIÇO						UNIDADE:	
06.12.001.12		Patch cable UTP CAT 6 (cor cinza) com 2 conectores RJ 45, 1,2m						un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		7,38
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		7,38
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,0000000	21,81	21,81				
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	2,0000000	2,45	4,90				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		26,71
							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		34,09
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		34,09

06.12.001.12

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
06.12.001.13		Patch cable UTP CAT 6 (cor vermelho) com 2 conectores RJ 45, 1,20 m					un	
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo:					dez-21	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06			
C88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					7,38			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					7,38			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,0000000	21,81	21,81			
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	2,0000000	2,45	4,90			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					26,71			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					34,09			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					34,09			
Observações:								
ORSE - 09538								

06.12.001.13

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
06.12.001.14		Patch cable UTP CAT 6 (cor verde) com 2 conectores RJ 45, 1,2m					un	
<p>OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)</p> <p>Data Base do custo: dez-21</p>								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					7,38			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					7,38			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,0000000	21,81	21,81			
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	2,0000000	2,45	4,90			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					26,71			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) +(D)					34,09			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					34,09			
Observações:								
ORSE - 09538								

06.12.001.14

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE
06.12.001.15		Patch cable UTP CAT 6 (cor amarelo) com 2 conectores RJ 45 1,2m					un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					7,38
ENCARGOS SOCIAIS					
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					7,38

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,0000000	21,81	21,81
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	2,0000000	2,45	4,90
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					26,71
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					34,09
BDI					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					34,09

Observações:	ORSE - 09538
--------------	--------------

06.12.001.15

**CTCEA****COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo



OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.12.001.17	SERVIÇO: Cabo óptico subterrâneo (12 fibras), geleado, anti-roedor, monomodo.	UNIDADE: m						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,32	3,25			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,71	2,51			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								5,76
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								5,76
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
28558	CABO ÓPTICO DIELÉTRICO REVESTIDO EM ACRILATO, TUBO LOOSE PREENCHIDO COM GEL NÃO HIDROSCÓPICO, OPERAÇÃO NAS FAIXAS DE 850, 1310 OU 1550 NM, CAPA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO ADICIONAL DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E INSETOS DE 06 FIBRAS DE 62,5 µM - MULTIMODO.	M	1,0000000	7,52	7,52			
344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,0166000	32,40	0,54			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								8,06
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)								13,82
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								13,82
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica								

06.12.001.17

**CTCEA****COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.12.001.18	SERVIÇO: Cordão óptico monomodo, duplex polimento SPC, capa PVC, comprimento 2,50m E2000/E2000	UNIDADE: un						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,32	3,25			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-OBRA					3,25			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-OBRA - TOTAL					3,25			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
03883/ORSE	Extensão óptica duplex 62,5/125 conector SC, 2,5 metros	un	1,0000000	141,19	141,19			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					141,19			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) +(D)					144,44			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					144,44			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE ,conforme especificação técnica								

06.12.001.18

 CTCEA		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO			 Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo			
OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)				Data Base do custo:		dez-21		
CÓDIGO: 06.12.001.19		SERVIÇO: Extensão Pig-tails fibra monomodo com 1,5m, E2000				UNIDADE: un		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,58	3,32			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					7,38			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					7,38			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,0000000	21,81	21,81			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					21,81			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					29,19			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					29,19			
Observações:								
ORSE - 09538								

06.12.001.19

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE		
06.12.052.03		DG / CDT (Caixa de Distribuição) de poliester equipada com bastidor de ferragem -215 mm x 320 mm x 76 mm					un		
OBRA:		SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)					Data Base do custo:		dez-21
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,32	20,32				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,32	20,32				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					40,64				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					40,64				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
11249	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	3.672,20	3.672,20				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					3.672,20				
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					3.712,84				
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					3.712,84				
Observações:									
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica									

06.12.052.03

B

A

CÓDIGO:		SERVIÇO:					UNIDADE:		
06.12.055.05		Bastidor de ferragem - para 10 blocos					pç		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	20,32	1,63				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	16,58	1,33				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		2,96
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		2,96
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
11613/ORSE	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,0000000	24,89	24,89				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		24,89
							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) +(D)		27,85
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		27,85
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE ,conforme especificação técnica									

06.12.055.05

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE	
06.12.201.02		Bloco de engate rápido - conexão 2/10					un	

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,32	3,05
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	3,05
				ENCARGOS SOCIAIS	
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	3,05

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11105/ORSE	Bloco terminal de engate rápido com 10 pares	un	1,0000000	7,20	7,20
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	7,20
Observações:					
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme especificação técnica					
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	10,25
				BDI	
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL	10,25

06.12.201.02



CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.12.201.04	SERVIÇO: Bloco de engate rápido - corte 2/10					UNIDADE: un		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,32	3,05			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					3,05			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					3,05			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
11105/ORSE	Bloco terminal de engate rápido com 10 pares	un	1,0000000	7,20	7,20			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					7,20			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					10,25			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					10,25			

Observações:
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE ,conforme especificação técnica

06.12.201.04

CÓDIGO		SERVIÇO					UNIDADE	
06.12.294.01		Switch escalonável, PoE, com suporte para aplicação de dados, voz e vídeo, altura de 1U. Potência mínima de 740W, 24 portas.					un	

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,98	24,98
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	24,98
				ENCARGOS SOCIAIS	
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	24,98

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
13510/ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 +4SFP	un	1,00	3.106,11	3.106,11
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	3.106,11
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	3.131,09
				BDI	
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL	3.131,09

Observações:		
	ORSE - 10726	

06.12.294.01



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.12.294.02	SERVIÇO: KVM(Keyboard, Video and Mouse), tipo console com kit para montagem em rack 19", 1U , com profundidade que pode variar de 660,4 812,8 mm; alimentação: 100-240Vac (full range); Resolução mínima 1280 x 1024; tela 17"; gerenciador de cabos; teclado QWERT; touchpad integrado; ajuste do monitor "on screen" em multi linguagens; suporte para teclado, mouse e vídeo externo USB; conector legado VGA; espaço para instalação de computador de vídeo, teclado e mouse; suporte multi servidores tipo "Daisy chain"; auto power off; suporte Windows/Linux/Mac;		UNIDADE: un					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	20,32	40,64			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	15,71	31,42			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		72,06		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		72,06		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
COT-17	KVM	un	1,0000000	9.240,37	9.240,37			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e COTAÇÃO ,conforme especificação técnica				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		9.240,37		
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		9.312,43		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		9.312,43		

06.12.294.02



CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo:		dez-21					
CÓDIGO: 06.12.294.03	SERVIÇO: Cabo SPHD para interligações KVM - Servidores				UNIDADE: un				
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
COT-10	CABO SPDH	un	1,0000000	44,00	44,00				
Observações:							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		44,00
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e Cotação ,conforme especificação técnica							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		44,00
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		44,00

06.12.294.03



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.12.294.04	SERVIÇO: SFP (Gbic) com protas TX/RX, fibra ótica Monomodo 10km.	UNIDADE: un						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,98	7,49			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				7,49
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				7,49
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
10250/ORSE	Conversor de mídia RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo	un	1,00	666,12	666,12			
Observações: ORSE - 10250				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				666,12
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				673,61
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL				673,61

06.12.294.04



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3) Data Base do custo: dez-21

CÓDIGO: 06.12.301.03	SERVIÇO: Tampa Cega 1U Horizontal	UNIDADE: un
-------------------------	--------------------------------------	----------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	15,71	2,36

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2,36
ENCARGOS SOCIAIS
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2,36

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01659/ORSE	Painel de fechamento 19"	un	1,0000000	15,84	15,84

Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE ,conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 15,84
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 18,20
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL 18,20

06.12.301.03



CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)

Data Base do custo:

dez-21

CÓDIGO:

06.12.301.04

SERVIÇO:

Patch Panels 24P para cabos CAT.6, com 1U.

UNIDADE:

un

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,20	20,32	125,98
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,20	15,71	97,40

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 223,38

ENCARGOS SOCIAIS

(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 223,38

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	UN	1,0000000	412,93	412,93

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 412,93

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 636,31

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 636,31

Observações:

SINAPI-98302

06.12.301.04

Handwritten marks: two vertical lines and a large 'F' or similar symbol.



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo: dez-21						
CÓDIGO: 06.12.322.02	SERVIÇO: Barra de ateramento - Para Blocos Engate Rápido (BER) de 10 pares	UNIDADE: pç						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,32	3,05			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					3,05			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					3,05			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
11105/ORSE	Bloco terminal de engate rápido com 10 pares	un	1,0000000	7,20	7,20			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					7,20			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					10,25			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					10,25			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE ,conforme especificação técnica								

06.12.322.02

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3) Data Base do custo: dez-21

CÓDIGO: 06.12.356 SERVIÇO: Etiqueta adesiva p/ identificação de porta LATERAL UNIDADE: pç

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	20,32	0,20

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 0,20
ENCARGOS SOCIAIS
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 0,20

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
08408/ORSE	Etiqueta auto-adesiva com inscrição "SAÍDA"	un	1,000000	17,44	17,44

Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI e ORSE ,conforme especificação técnica

(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 17,44

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) 17,64

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 17,64





CTCEA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)		Data Base do custo:		dez-21				
CÓDIGO: 06.12.600.01	SERVIÇO: Programação, configuração e manutenção do KVM				UNIDADE: h			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	24,98	24,98			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	24,98			
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	24,98			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				
				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	24,98			
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL	24,98			
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI ,conforme especificação técnica								

06.12.600.01



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA:	SUBSTITUIR O SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE CANOAS (ALA 3)	Data Base do custo:	dez-21
-------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------

CÓDIGO:	SERVIÇO:	UNIDADE:
06.12.600.02	Programação, configuração e manutenção do Switch.	h

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	24,98	24,98
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA ENCARGOS SOCIAIS					24,98
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					24,98

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Observações:	(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI ,conforme especificação técnica	CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) +(D)
	BDI
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL

06.12.600.02